



Kia Stonic

EZ 03/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 111.571km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Stonic		
Kategorie Geländewagen	FIN KNAD6814AJ6127736	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.571km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 87.464km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	190	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Fußmatten
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Getränkehalter
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer (vorn)

- | | |
|---|---|
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Innenraumbeleuchtung LED | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten verstellbar |
| • Kopfstützen vorn neigungsverstellbar | • Kopfstützen vorn verstellbar |
| • Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC) | • Kühlergrill mit Chromrahmen |
| • Kühlergrill verchromt | • Laderaumabdeckung |
| • Laderaumboden herausnehmbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT (1368 ccm) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Radstand 2580 mm | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Sonderlackierung Clear White |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen Chrom-Optik | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss Mittelkonsole | • Unterfahrschutz (Silber) |
| • Unterfahrschutz hinten | • Unterfahrschutz vorn |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











02.03.2018	8253	AHF088031	2	81	73	76000	172
W1	AC		418			1760	
KNAD6814AJ6127736	2		1503			1160-1253	
KIA				75			
Y8			125		1610		1610
CSP41	Bei Zulassung		950		870		
M68CZ1	wieder vorzulegen		950		870		
-			80		3750		70
STONIC			1000		450	5	
KIA MOTOR (SDN)			205/55R17	95V			
Fz 2. Pers. bef. b. 8 Spl.			105/33R17	95V			
Korbillrouvine							
713/2007*2016/646W		WFISS			0/-		
EURO6 W/PT/CL M. H1 I			011*2007/46*3777*01				
Benzin			21.09.2017		GU 8409		
2001 M 3600 M 1360							
20 bis 1520*Datum zur Emissionsklasse: 02.03.2018							

Außerbetriebsetzung: 03.08.26

HU-Prüfamt, Stocobbe (2019 D Stuttgart) nächste HU fällig März 2027
 Seite 1 von 2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:

(1) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
 Eine Wiederanführung ist nicht erforderlich.
 Die Viskette wurde ausgeteilt und angedrückt.

(2) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im März 2027.

(3) DEKRA
 Ihr Prüflingenieur
 Domicil: Elzotinsky
 (Stempel des Sachverständigen)



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)