



Ford Kuga Champions Edition

EZ 12/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 102.191km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Champions Edition [DE - SUV5 2.0 TDCi DPF EU5, Champions-Edition 4x4, 2012 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0RXXGCDRCE12804	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.191km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 101.342km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	300 	Beifahrertür	300 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	300 	Türe hinten rechts	290 
Seitenteil hinten links	300 	Seitenteil hinten rechts	310 
Motorhaube	260 	Heckklappe	260 
Dach	250 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Metallic-Design)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

- | | |
|--|---|
| • Lenkrad (Leder 4-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Leseleuchten im Fond |
| • Mittelkonsole Premium | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Radstand 2690 mm | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • SPORT | • Sportsitze vorn |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Unterfahrschutz |
| • Unterfahrschutz hinten | • Verglasung getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • AUX-IN-Anschluss | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Gurtstraffer |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Original Fahrzeug Farbe: BRISBANE BROWN/LUNAR SKY | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reserverad als Notrad | • Trend-Paket |
| • Parkpilotsystem hinten | • Dachreling (Aluminium) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














15.10.2012	8566	ATQ00011	02	02	0103/03750	184
M1		AF			04443-04544	1842-1862
WFORXXGCDRC12804		9			1655-1710	01614-
FORD					00105	
DM2					159	002130
UFDA2R					01140	01115
SPMFPB					01140	01115
					75	02813
KUGA					02100	0750
FORD (D)					215/65 R16 92 U	
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.					215/65 R16 92 U	
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*459/2012F						8
EURO5:F:PI/CI: M, N1 I					13*2001/116*0109*30	
DIESEL					12.07.2012	K
0002		35F0		01997		BC777190
F.1/F.2:2230 U. 7.2/8.2:1200 B.						
LT.EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATION:4230*DATU						
M ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.10.2012*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)