



Nissan Qashqai I-Way

EZ 06/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 274.801km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai I-Way [DE - SUV5 1.6 dCi DPF EU5, I-Way 4x2 (Start/Stop), (Facelift) 2012 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNJEAJ10U7127129	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 274.801km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 264.400km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Kratzer; Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Fahrzeug hat laut Einlieferer einen Motorschaden

Zusatzinformationen

Fahrzeug zum Aufnahme Zeitpunkt zugeparkt, schadensaufnahme erschwert; Reifen konnten nicht aus dem Kofferraum geholt werden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kamerasystem Around View
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-DVD-Navigationssystem Birdview / Nissan Connect mit Farbdisplay
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dachreling (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System

- | | |
|---|--|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Original Fahrzeug Farbe: SUPER WHITE |
| • Pedale Aluminium | • Radstand 2766 mm |
| • Reserverad als Notrad | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzbank (3.Reihe) geteilt, klappbar (1/2 - 1/2) |
| • Rücksitzbank verschiebbar | • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











19.06.2012	1329	AFX00008	9	2	1	96/4000	189
M1	AF			4541		1783	
SJNJEAJ10U7127129		0		1642-1646		1579-1650	
NISSAN				-	75		
J10				123	2255	2255	
L				1175	1215		
L01				1175	1215		
				072	3000	071	
NISSAN GASHQAI+2				1400	750	7	
NISSAN (CH)				215/60R17	91T		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				215/60R17	91T		
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007*566/2011A							
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I				WEISS			
Diesel				e11+2001/116*0295*20			
0002	35A0	1598		09.12.2011	M	EB6620	
Stufe PM5 ab Tag Erstzul.*							

Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorisierung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore <i>5.11.30</i> ☒ Ölwechsel, Changement d'huile, Cambio d'olio ☒ Filterwechsel und Kartuschenreinigung, Entretien du filtre et de la cartouche, Manutenzione del filtro e della cartuccia ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch des Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlmittel, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Ankerset, Course d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnräder, Course de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorisierung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore <i>5.11.30</i> ☒ Ölwechsel, Changement d'huile, Cambio d'olio ☒ Filterwechsel und Kartuschenreinigung, Entretien du filtre et de la cartouche, Manutenzione del filtro e della cartuccia ☒ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch des Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlmittel, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Ankerset, Course d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnräder, Course de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
NISSAN 1986 AUTOKAUS PETER MÜLLER GMBH Hatschekstraße 19, 69126 Heidelberg Telefon 06221 33176 Telefax 06221 30084 Siegfried, Carchel, Tenzler <i>05.05.2010</i> Datum/Date/Data <i>17356</i> Km	NISSAN 1986 AUTOKAUS PETER MÜLLER GMBH Hatschekstraße 19, 69126 Heidelberg Telefon 06221 33176 Telefax 06221 30084 Siegfried, Carchel, Tenzler <i>11.5.21</i> Datum/Date/Data <i>130104</i> Km
Se nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera il y aura un service de maintenance, il y aura il y aura un service de maintenance, il y aura <i>08.11.2011</i> Datum/Date/Data <i>203526</i> Km	Se nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera il y aura un service de maintenance, il y aura il y aura un service de maintenance, il y aura <i>11.5.22</i> Datum/Date/Data <i>220304</i> Km




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)