



Mercedes-Benz 122 CDI lang

EZ 09/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 149.617km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 122 CDI lang [DE - Kb4 122 CDI EU5, lang, (Facelift) 2010 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WDF63970313903679	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 149.617km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 224 PS (165 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 228g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	110	Heckklappe	180 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bremsassistent
- ECO Lenkhilfpumpe
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Heckklappe
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: lang
- Komfort-Fahrwerk
- Leseleuchten im Fond
- Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT
- Partikelfilter
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Dachverkleidung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Generator 180 A
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- PKW-Zulassung

- | | |
|---|---|
| • Radstand 3200 mm | • Reifen 225/60 R16C 101/99 H |
| • Rückspiegel innen | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung |
| • Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum | • Tagfahrlicht |
| • Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängelast 2500 kg | • Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar |
| • Ausstattungs-Paket: Cabin Comfort | • AUX-IN-Anschluss |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht | • Cockpit Softtouch |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder | • Metallic-Lackierung |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad mit Wagenheber |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank Komfort | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger und Stoßleisten seitlich lackiert |
| • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas | • Vlies-Batterie 95 Ah |
| • Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten | • Audiosystem Audio 20 (Radio mit CD-Player) |
| • Zusatzheizung (Warmwasser) | • Batterie 100 Ah |
| • Klimaautomatik Fond (Tempmatik) | • Komfort-Klimaautomatik Thermotronic |
| • Außentemperaturanzeige | • Fernbedienung für Zusatzheizung |
| • Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite | • Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner |
| • Armlehnen Fahrgastraum | • Auflastung auf 3,05 t |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











16.09.2014	1313	BPR04938X	02	01	0165/03800	201
M1	AF		05008		1906	
WDF63970313903879		0	1875		02356-02450	
MERCEDES-BENZ				00100		
639/2			224	003050	3050	
KAB61305N			01550	01550		
2A1C2V39			01550	01550		
VITO			079	02850	071	
DAIMLER (D)			02500	0750	9	
FZ 7 PERS.BEF. B. 8 SPL			205/65R16C 107/105T(103H)			
MEHRZWECKFAHRZEUG			205/65R16C 107/105T(103H)			
715/2007*195/2013K			SCHWARZ	9		
EURO6;K;C;M1SOZE OHNEM1G			e1*2007/46*0457*08			
DIESEL			05.02.2014	K	WJ783780	
0002	35K0	02987				
ZU 18: MAX 5108*ZU 20: MAX 1945*E 1/F 2+100 B.ANH.BET						
R*AHK LT EGTG*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION						
5300*U 1/U 3: -1DB(A) BEI AUSR. GERAUSCHDAEMMUNG*S 1						
MAX. S.PL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.09.2014*						



16.09.2014	1313	BPR04938X	02	01	0165/03800	201
M1	AF		05008		1906	
WDF63970313903879		0	1875		02356-02450	
MERCEDES-BENZ				00100		
639/2			224	003050	3050	
KAB61305N			01550	01550		
2A1C2V39			01550	01550		
VITO			079	02850	071	
DAIMLER (D)			02500	0750	9	
FZ 7 PERS.BEF. B. 8 SPL			205/65R16C 107/105T(103H)			
MEHRZWECKFAHRZEUG			205/65R16C 107/105T(103H)			
715/2007*195/2013K			SCHWARZ	9		
EURO6;K;C;M1SOZE OHNEM1G			e1*2007/46*0457*08			
DIESEL			05.02.2014	K	WJ783780	
0002	35K0	02987				
ZU 18: MAX 5108*ZU 20: MAX 1945*E 1/F 2+100 B.ANH.BET						
R*AHK LT EGTG*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION						
5300*U 1/U 3: -1DB(A) BEI AUSR. GERAUSCHDAEMMUNG*S 1						
MAX. S.PL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.09.2014*						

KREIS WESEL
DER LANDRAT
36-3
46-833 WESEL
im Auftrag

WJ783780

Mercedes-Benz

WDF63970313903879

DAIMLER (D)

FZ 7 PERS.BEF. B. 8 SPL

MEHRZWECKFAHRZEUG

715/2007*195/2013K

EURO6;K;C;M1SOZE OHNEM1G

DIESEL

0002

35K0

02987

ZU 18: MAX 5108*ZU 20: MAX 1945*E 1/F 2+100 B.ANH.BET

R*AHK LT EGTG*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION

5300*U 1/U 3: -1DB(A) BEI AUSR. GERAUSCHDAEMMUNG*S 1

MAX. S.PL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.09.2014*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Reflektor fehlt



Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Reflektor fehlt



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)