



Opel Zafira Tourer M

EZ 02/2022 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 84.076km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Tourer M [DE - Bs5 2.0 D EU6d, M Tourer (L2), 2020 - 2022]		
Kategorie Van	FIN VXEVEEHZ7NZ010600	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 84.076km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 204g/km (WLTP) 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (WLTP) 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	450 
Motorhaube	85	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (2 Sitzplätze)
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Abdeckleiste Schiebetürschiene in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bodenbelag: Teppichboden
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten beleuchtet, vorn und hinten
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenten-Paket 1
- Fahrassistenten-Paket 2
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Frontschürze in Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- HiFi-Soundsystem inkl. Subwoofer
- Info-Display, groß

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie/Aufbau: Kombi
• Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2	• Klimaanlage im Fond
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW CDTI	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Radstand 3275 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebetür links elektr. betätigt (sensorgesteuert)
• Schiebetür rechts elektr. betätigt (sensorgesteuert)	• Schließ-/Startsystem Keyless Open
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts mit Massagefunktion
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• Sitzkombination: (4) 6-Sitzer	• Sitzverstellung vorn links elektr. (6-fach)
• Sitzverstellung vorn rechts elektr. (6-fach)	• Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 230V	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage	• Vollverglasung (Seitenfenster in Gepäck-/Laderaum / 3.Sitzreihe)
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung hinten stark abgedunkelt (Solar-Protect)
• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Head-up-Display	• Tagfahrlicht LED
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• 10 Lautsprecher	• Audiobedienung am Lenkrad
• Abbiegelicht	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Kopf-Airbag-System hinten	• Servolenkung
• Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK	



Sonderausstattung

• Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster, Heckwischeranlage und Heckscheibenheizung	• Klapptisch auf Schienensystem
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Sicherheits-Paket
• Standheizung mit Funkfernbedienung	• Fahrassistenz-Paket 1

- | | |
|--|--|
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Fahrassistenz-Paket 2 |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Steinschlag, Lackschaden)



Türe hinten links (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung)




Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)