



Ford Custom 310 L1 Tourneo Titanium

EZ 06/2020 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 168.687km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 63***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 310 L1 Tourneo Titanium [DE - Bs5 2.0 TDCi EU6d-T, 310 L1 Titanium EURO 6d-TEMP, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0ZXXTTGZKU88387	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.687km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 12km	Letzter Service am 06/2021
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 191g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	90
Dach	95		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Fzg. ist/ war teilweise mit Werbefolie beklebt ,

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2. Batterie	• Abbiegelicht im Scheinwerfer
• Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Ambiente
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audiosystem 22: Radio mit Ford SYNC 3 Lite mit AppLink und 8" Multifunktionsdisplay
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
• Bordcomputer	• Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
• Diebstahl-Warnanlage	• Einstiegsleuchten
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Notrufsystem	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
• Fensterheber elektrisch	• Fondraumheizung
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Haltegriff B-Säule	• Haltegriffe vorn

• Handschuhfach abschließbar	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	• Karosserievariante: Normaldach
• Klimaanlage	• Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum
• Kopf-Schulter-Airbag vorn	• Kühlergrill mit Chromleiste
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
• Nebelscheinwerfer	• Radstand 2933 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Schmutzfänger vorn	• Schmutzfänger vorn und hinten
• Seitenairbag	• Seitenschutzleisten in Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicht-Paket 2
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, Doppelsitz	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben Fahrgastraum	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	• Style-Farb-Paket
• Titanium	• Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)
• Trittstufe unter Schiebetür rechts	• Verglasung stark getönt
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff	• Verzurrösen (2)
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zusatzheizung elektrisch	• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Radiovorbereitung, 10 Lautsprecher
• Zusatzheizung (Warmwasser)	• Generator 240 A
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Außenspiegel in Wagenfarbe	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe	• Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE



Sonderausstattung

• Armlehnen vorn	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe rechts
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Rückfahrkamera mit Farbdisplay	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Verglasung getönt	• Wärmeschutzverglasung leicht getönt
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe links	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)