



Volkswagen Caddy Kombi EcoProfi

EZ 08/2022 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 73.224km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Kombi EcoProfi [DE - Kb4 2.0 TDI EU6d, EcoProfi, 2020 - 2022]		
Kategorie Kombi	FIN WV2ZZZSK1PX002813	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 73.224km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 67.290km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	95	Heckklappe	90
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Kombi
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel schwarz unlackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- EcoProfi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenten-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckleuchten Standard
- Heckscheibe heizbar

• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie/Aufbau: Kombi	• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
• Klimaanlage	• Lautsprecher (2)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten hinten LED	• Leuchtweitenregelung
• Luftzusatzheizung elektrisch	• Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nichtraucher-Paket
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
• PKW-Zulassung	• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
• Radstand 2755 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
• Schiebetür rechts	• Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn links mit Lehnenentriegelung	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
• Sonnenblenden ohne Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Türdichtungen mit Staubschutz	• Türgriffe außen schwarz unlackiert
• Türverkleidung Kunststoff	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort	• Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung	• Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay)
• Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay, 2 Lautsprecher)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Heckflügeltüren mit Verglasung	• Lautsprecher (2)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Schiebetür links
• Sonderlackierung Candy-weiss uni	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)