



Volvo V60 R Design Plug-In Hybrid AWD

EZ 11/2019 | Kombi | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) | Automatikgetriebe | 80.039km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V60 R Design Plug-In Hybrid AWD [DE - Kb5 T8 Twin Engine AWD PHEV EU6d-T, R Design (OPF), 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN YV1ZWBMVDL1365710	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.039km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 303 PS (223 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 76.874km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 39g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 1.7l/100km (NEFZ)

 Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

 Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links

(1 mm)
Kratzer

Vorne rechts

(1 mm)

Hinten links

(1 mm)

Hinten rechts

(1 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

(7 mm)

Vorne rechts

(7 mm)

Hinten links

(7 mm)

Hinten rechts

(7 mm)

3. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

(6 mm)

Vorne rechts

(6 mm)

Hinten links

-

Hinten rechts

-

Reifenschäden: 2x

 Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrtür	120	Beifahrtür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	140	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablagenetz Fußraum vorn rechts	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
• Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker	• Antriebsart: Allradantrieb
• Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend	• Auspuffanlage (links/rechts) mit Endrohre verchromt
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel mit Memoryfunktion
• Außenspiegel schwarz, hochglänzend	• Außentemperaturanzeige
• Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn	• Betätigung Heckklappe/- Deckel automatisch
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Dachhimmel Anthrazit	• Dachreling schwarz, hochglänzend
• Digitale Instrumentierung 12,3"-Display	• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
• Elektromotor 65 kW (Hybridantrieb)	• Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
• Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Connected Safety
• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)	• Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
• Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)	• Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)	• Heckscheibe heizbar
• Hybrid 288 kW (Motor 2,0 Ltr. - 223 kW)	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Keyless-Start	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten umklappbar	• Ladekabel (4,5 m) mit Schukostecker (Mode 2)
• Ladekantenschutz (Aluminium)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenkrad heizbar (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Navigationssystem Sensus
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch

• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehnen klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
• Seitenairbag vorn	• Sensor Scheibenbeschlagerkennung
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Sport-Pedalerie	• Sportsitze Leder / Mesh-Textil
• Standheizung	• Start/Stop-Anlage
• Subwoofer	• Tagfahrlicht LED
• Textilfußmatten	• Verglasung getönt
• Volvo ON CALL	• Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay
• Wegfahrsperre	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: ONYX BLACK / Metallic	



Sonderausstattung

• Head-up-Display	• Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound by Harman-Kardon
• IntelliSafe PRO-Paket	• Laderaum-Paket Pro
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Licht-Paket
• Memoryfunktion für Sitz vorn rechts	• Parkassistent-Paket
• Radioempfang digital (DAB)	• Raucher-Paket
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Seitenscheiben Akustikglas	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Türsicherungssystem hinten elektrisch	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)	• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)	• Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
• Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch	• Keyless Drive
• Kindersicherung elektr. betätigt	• Handschuhfach abschließbar
• Befestigungssystem im Gepäckraum	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Ambiente-Beleuchtung
• Rückfahrkamera	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)