



Toyota RAV4 Travel

EZ 04/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 296.697km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 85***

Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung RAV4 Travel [DE - SUV5 2.2 D-CAT DPF EU5, Travel 4x4, (Facelift) 2012 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN JTMBB31V30D103677	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 296.697km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.231 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 289.603km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	125	Heckklappe	105
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontschutzbügel mit Unterfahrschutz
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kotflügelverbreiterung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprechanlage Telefon
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hecktür ohne Reserve-/Notrad
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Modelljahr 2010
- Motor 2,2 Ltr. - 130 kW D-CAT

- | | |
|---|--|
| • Navigationssystem: Festplattennavigation mit Rückfahrkamera | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: Grey Metallic | • Radstand 2560 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schleudertrauma-Schutzsystem | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzheizung | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive | |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Teil I	23.04.2012	5013	ACF00057.2	2	2	130/3500	200
M1	AF			4365-4475	-	1815	-
JTMBB31V30D103677	9			1685	-	1675	- 1735
TOYOTA				80			
XA3(A)				177	2190	2190	
ALA30 (WH)				1150	1150		
ALA30L-BWFGW(3J)				1150	1150		
				74	2700	70	
TOYOTA RAV4				2000	750	5	
TOYOTA EUROPE (B)				225/65R17 101H			
Fr. z. Pers. bef. b. 8 Spl.				225/65R17 101H			
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007*692/2008F				Grau	7		
EURO5; F; FI/CI; M; N1 I				e6*2001/116*0105*08			
Diesel				14.12.2011	K	HH166130	
0002	35F0	2231					
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.04.2012*							



- Sie können sicher sein, dass Ihr Fahrzeug nach Sicherheits- und Qualitätsnormen wiederhergestellt wird und in den Zustand vor dem Unfall entspricht.
- Die Toyota Vertragswerkstätten stehen in enger Zusammenarbeit mit den Versicherungsgesellschaften und gewähren damit eine schnelle und unkomplizierte kurzfristige Schadenabwicklung und Instandsetzung.

AUTO HAUSMANN
Kauf- und Verkaufsförderung
für Ihre Lieblingssportart
Ottlo-Hofen-Straße 71 | 80430 Pinzberg
Tel.: 06122 / 227 16 0 | auto@auto-hausmann.de

20

The image displays 12 handwritten notes on official forms, organized into two columns. The notes are primarily from the 1960s and contain personal and organizational data.

Left Column:

- Top Left:** Form from 'Dienststelle des Bundespräsidenten'. Includes name 'H. S. S. S.', address '106 952', and date '1960'. Marked with 'X'.
- Middle Left:** Form from 'Dienststelle des Bundespräsidenten'. Includes name 'H. S. S. S.', address '106 952', and date '1960'. Marked with 'X'.
- Bottom Left:** Form from 'Dienststelle des Bundespräsidenten'. Includes name 'H. S. S. S.', address '106 952', and date '1960'. Marked with 'X'.
- Top Right:** Form from 'Dienststelle des Bundespräsidenten'. Includes name 'H. S. S. S.', address '106 952', and date '1960'. Marked with 'X'.
- Middle Right:** Form from 'Dienststelle des Bundespräsidenten'. Includes name 'H. S. S. S.', address '106 952', and date '1960'. Marked with 'X'.
- Bottom Right:** Form from 'Dienststelle des Bundespräsidenten'. Includes name 'H. S. S. S.', address '106 952', and date '1960'. Marked with 'X'.

Right Column:

- Top Left:** Form from 'Dienststelle des Bundespräsidenten'. Includes name 'H. S. S. S.', address '106 952', and date '1960'. Marked with 'X'.
- Middle Left:** Form from 'Dienststelle des Bundespräsidenten'. Includes name 'H. S. S. S.', address '106 952', and date '1960'. Marked with 'X'.
- Bottom Left:** Form from 'Dienststelle des Bundespräsidenten'. Includes name 'H. S. S. S.', address '106 952', and date '1960'. Marked with 'X'.
- Top Right:** Form from 'Dienststelle des Bundespräsidenten'. Includes name 'H. S. S. S.', address '106 952', and date '1960'. Marked with 'X'.
- Middle Right:** Form from 'Dienststelle des Bundespräsidenten'. Includes name 'H. S. S. S.', address '106 952', and date '1960'. Marked with 'X'.
- Bottom Right:** Form from 'Dienststelle des Bundespräsidenten'. Includes name 'H. S. S. S.', address '106 952', and date '1960'. Marked with 'X'.

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)