



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer VF1AH000771471319

Bemerkungen

1 Schlüssel übergeben.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Bordwerkzeug vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten Nein, Nicht möglich Probelauf durchgeführt Ja, Standard
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Twingo Electric Techno Electric
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	04.10.2023
FIN	VF1AH000771471319	Laufleistung	35.057 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Elektro
Motorart / Zylinder	Elektromotor	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	BLEU DRAGEE / Uni
Polster / Polsterfarbe	Teilleder / Anthrazit	Leistung	60 / kW
Anzahl Türen	5	Anzahl HalterBesitzer	1
Fälligkeit HU/AU	10/2026		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	165/65 R 15 81 T	Hankook 4s	A / O	7 mm	
Vorne rechts	165/65 R 15 81 T	Hankook 4s	A / O	7 mm	
Hinten links	185/60 R 15 88 H	Hankook 4s	A / O	6 mm	3123
Hinten rechts	185/60 R 15 88 H	Hankook 4s	A / O	6 mm	3123

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Zustand / Erhaltung

Wartung:	am 02/2025 bei 26.715 km
Nächste Wartung:	am 02/2026
Zustand Lackierung:	
Gesamtzustand Lack:	sehr gut
Zustand Innenraum:	gepflegt
Zustand Koffer-/Laderaum:	gepflegt

Ausstattung

Serie: 2 Hochtöner, Ablagefach Türverkleidung hinten, Ablagefach unter Rücksitzbank, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Bremsassistent, Dekor-/Zierstreifen Electric, Einparkhilfe hinten, Elektromotor 60 kW (cont. 31 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer, Handschuhfach mit Klappe, Heckspoiler, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kofferraumabdeckung, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Kopfstützen integriert, LM-Felgen, Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelkonsole mit Ablagefach, Modellpflege, Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem und Subwoofer (Touchscreen 7"), Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht statisch, Paketkombination: R&GO + Klima-Paket, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Servolenkung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts umklappbar, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonder/Zusatzausstattung: Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem

Vorschäden (Unfallschäden)

Vorschaden	Behoben	Schadensdatum	Schadens- meldungsdatum
------------	---------	---------------	----------------------------


vorn links

Ja

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral) in Höhe von:

Das Fahrzeug hat laut Angaben des Kunden keine bzw. keine weiteren Vorschäden.

Optischer Zustand



1. Lackvorbereitung
2. Stoßfänger vorne verschrammt, lackieren (Bild 1, 2, 3)
3. Pauschalbetrag für Gutachten, und Abmeldung

Zwischensumme

Fehlteile

1. Ersatzschlüssel fehlt, erneuern

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand

Fehlteile

Gesamtkosten

Merkantile Wertminderung (steuerneutral)

Vorgangs-Nr.: 0210005010-2079-1



Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten rechts

Vorgangs-Nr.: 0210005010-2079-1



Innenraum



KM-Stand

Vorgangs-Nr.: 0210005010-2079-1



Bild 1:
Außen, Stoßfänger vorne, verschrammt, lackieren




Bild 2:
Außen, Stoßfänger vorne, verschrammt, lackieren




Bild 3:
Außen, Stoßfänger vorne, verschrammt, lackieren


Sonstige Bilder



1
Fahrzeugschein Schlüssel



2
VIN



3



4



5



6

Ladekabel

Für den Fachbereich

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.