



Audi A5 Cabriolet

EZ 08/2011 | Roadster/Cabrio | Diesel | Automatikgetriebe | 220.065km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A5 Cabriolet [DE - Ca2 3.0 TDI DPF EU5, quattro, 2009 - 2011]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WAUZZZ8F9BN021488	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 220.065km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 239 PS (176 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	250 	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Brummen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 3,0 Ltr. - 176 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)

• Wärmeschutzverglasung grün getönt

• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus

• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz

• Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay

• Innenspiegel mit Abblendautomatik

• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion

• Licht- und Regensensor

• Licht-Paket

• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus

• Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)

• Sitzheizung vorn

• Sport-Fahrwerk S-line

• Universal-Schnittstelle Bluetooth

• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory

• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)

• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt

• Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen

• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

• Licht- und Regensensor

• Licht- und Regensensor

• Mittelarmlehne vorn

• Perleffekt-Lackierung

• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)

• Sound-System Bang & Olufsen

• Sportsitze vorn

• Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)