



Dacia Sandero Stepway Celebration

EZ 01/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 42.524km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Stepway Celebration [DE - LimS5 0.9 TCe 90 eco ² EU6, Stepway Celebration, (Facelift) 2017 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN UU15SDL1C59156077	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 42.524km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 30.347km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kontrolllampe leuchtet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Titanoptik
- Bordcomputer
- Dachreling Chrom, satiniert
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerk erhöht
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege

- | | |
|---|--|
| • Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Start/Stop-Anlage | • Stepway |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türverriegelung automatisch | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









24.01.18	8212	ACZ00116X	2	01	66	/5000	168
M1	AB				4080		1757
UU15SDL1C59156077	6				1533-1618		1115-1170
DACIA					75		
SD					115	1550	1550
59DL1					820	860	
59DL1C					820	860	
					79	3750	74
SANDERO					1090	555	5
DACIA (RO)					205/55 R16 (91)H		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					205/55 R16 (91)H		
Schräghecklimousine							
715/2007*2016/646W/EG					GRAU/GRAU	7/7	
EURO6:W:PI/CI: M. N1 I					E2*2001/116*0314*83		
Benzin					15.03.17	KV	EW67839
0001	36W0	B98					
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination: 2340kg*							

Fertigstellungschein
Kendallstraße 10, 10117 Berlin
Telefon: 030 25000000

W

1. Fahrzeugtyp: **W**

2. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

3. Fahrzeugtyp: **W**

4. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

5. Fahrzeugtyp: **W**

6. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

7. Fahrzeugtyp: **W**

8. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

9. Fahrzeugtyp: **W**

10. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

11. Fahrzeugtyp: **W**

12. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

13. Fahrzeugtyp: **W**

14. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

15. Fahrzeugtyp: **W**

16. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

17. Fahrzeugtyp: **W**

18. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

19. Fahrzeugtyp: **W**

20. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

21. Fahrzeugtyp: **W**

22. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

23. Fahrzeugtyp: **W**

24. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

25. Fahrzeugtyp: **W**

26. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

27. Fahrzeugtyp: **W**

28. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

29. Fahrzeugtyp: **W**

30. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

31. Fahrzeugtyp: **W**

32. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

33. Fahrzeugtyp: **W**

34. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

35. Fahrzeugtyp: **W**

36. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

37. Fahrzeugtyp: **W**

38. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

39. Fahrzeugtyp: **W**

40. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

41. Fahrzeugtyp: **W**

42. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

43. Fahrzeugtyp: **W**

44. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

45. Fahrzeugtyp: **W**

46. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

47. Fahrzeugtyp: **W**

48. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

49. Fahrzeugtyp: **W**

50. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

51. Fahrzeugtyp: **W**

52. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

53. Fahrzeugtyp: **W**

54. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

55. Fahrzeugtyp: **W**

56. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

57. Fahrzeugtyp: **W**

58. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

59. Fahrzeugtyp: **W**

60. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

61. Fahrzeugtyp: **W**

62. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

63. Fahrzeugtyp: **W**

64. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

65. Fahrzeugtyp: **W**

66. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

67. Fahrzeugtyp: **W**

68. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

69. Fahrzeugtyp: **W**

70. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

71. Fahrzeugtyp: **W**

72. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

73. Fahrzeugtyp: **W**

74. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

75. Fahrzeugtyp: **W**

76. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

77. Fahrzeugtyp: **W**

78. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

79. Fahrzeugtyp: **W**

80. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

81. Fahrzeugtyp: **W**

82. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

83. Fahrzeugtyp: **W**

84. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

85. Fahrzeugtyp: **W**

86. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

87. Fahrzeugtyp: **W**

88. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

89. Fahrzeugtyp: **W**

90. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

91. Fahrzeugtyp: **W**

92. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

93. Fahrzeugtyp: **W**

94. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

95. Fahrzeugtyp: **W**

96. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

97. Fahrzeugtyp: **W**

98. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

99. Fahrzeugtyp: **W**

100. Fahrzeugnummer: **UU15SDL1C59156077**

GM

Beanstandung

Schriftsäßig und verkehrssicher befunden.
Mängel müssen unverzüglich, spätestens

Untersuchung auf:

TUV NORD
TUV NORD Mobilität

masse BBA in kg: 1550

85,63
16,27
101,90

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

UU15SDL1C59156077

DE FEB. 2018

Art der Arbeit: **Reparatur**

Kontrolle auf Korrosion: **OK**

Techn. spezifische Seite

Stempel: **OTOHAUS GOTTHARD KONIG**
AUTO FOCUS 1
15517 FÜRSTENWALDE
83361/37641-0
Fax: 03361/37641-10/6

Art der Arbeit: **Reparatur**

Kontrolle auf Korrosion: **OK**

Techn. spezifische Seite

Stempel: **OTOHAUS GOTTHARD KONIG**
AUTO FOCUS 1
15517 FÜRSTENWALDE
83361/37641-0
Fax: 03361/37641-10/6

Art der Arbeit: **Reparatur**

Kontrolle auf Korrosion: **OK**

Techn. spezifische Seite

Stempel: **OTOHAUS GOTTHARD KONIG**
AUTO FOCUS 1
15517 FÜRSTENWALDE
83361/37641-0
Fax: 03361/37641-10/6



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)