



Mercedes-Benz E 350 BlueTec 4Matic

EZ 04/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | Unbekannt km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 350 BlueTec 4Matic [DE - Kb5 E 350 CDI EU6, BlueTEC 4Matic Elegance, (Facelift) 2014 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2122941B187791	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho Unbekannt km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Felgen Beschädigungen vorhanden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	425 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	950 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Verdacht auf Tachomanipulation

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Fahrwerk hinten lag am Boden vor Motor Start;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernschließung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)

• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopfstützen vorn NECK-PRO	• Lenkrad (Leder Nappa)
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Modellpflege	• Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT
• Nebelscheinwerfer	• PRE-SAFE-System
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Dachreling
• Innenausstattung: Holz Wurzelnuss	• Ambiente-Beleuchtung
• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK	



Sonderausstattung

• Abgasanlage 2-flutig	• Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
• Audio-Navigationssystem: COMAND Online	• Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth)
• Brillenfach im Dachhimmel integriert	• Dachträger / Grundträger
• Fahrassistentz-Paket	• Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent
• Fondsicherheits-Paket	• Getränkehalter vorn
• Infotainment-System: Remote Online	• Kraftstofftank: vergrößert
• Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit)	• Multikontursitze vorn
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitze vorn: Klimatisierung	• Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
• Spiegel-Paket	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
• Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung	• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus	• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
• Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent	• Seitenairbag (Sidebag) hinten
• Multikontursitz / Multikonturlehne vorn links	• Sitzheizung vorn
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Motorhaube (Anderer Schaden): Mehrere Steinschläge auf der Oberfläche



Motorhaube (Anderer Schaden): Mehrere Steinschläge auf der Oberfläche




Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)