



Mercedes-Benz GLE 400 d 4Matic

EZ 09/2021 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 333.193km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLE 400 d 4Matic [DE - SUV5 GLE 400 d EU6d, 4Matic AMG Line, 2018 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN W1N1671231A548484	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 333.193km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 330 PS (243 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.925 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 316.784km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2021	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 203g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
- Radstand 2995 mm
- Smartphone integriert
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Kotflügelverbreiterung Wagenfarbe
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Spiegel-Paket
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Frontschürze
- Heckschürze
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste

• USB-Anschlüsse	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Diebstahl-Warnanlage	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)	• Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Keyless Go Startanlage
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• elektronisches Traktionssystem (ETS)
• Heckleuchten LED	• Tagfahrlicht LED
• Rußpartikelfilter	• Antriebsart: Allradantrieb
• Getriebe Automatik - (9-Stufen)	• Servolenkung



Sonderausstattung

• Airmatic Agilitäts-Paket	• Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
• Außenspiegel schwarz lackiert	• Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)
• Exclusive Interieur	• Fahrassistenz-Paket
• Fußmatten Velours	• Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
• Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion	• Innenausstattung: Edelholz Walnussholz dunkel
• Interieur-Paket Chrom	• Komfort-Paket Akustik
• Komfortsitze vorn	• Kraftstofftank: vergrößert
• Kühlergrill Diamant-Optik	• Memory-Paket
• Multibeam LED	• Multikontursitze vorn
• Night-Paket	• PRE-SAFE-System
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Dachreling schwarz
• Frontschürze	• Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
• Heckschürze	• Panorama-Schiebedach
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sonderlackierung Metallic hyazinthrot (designo-Lack)
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Rough	• Sitze vorn: Klimatisierung
• Sitzheizung Plus vorn	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
• Multifunktions-Telefonie	• Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	• Kamerasystem 360 Grad

• Keyless Go Startanlage	• Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
• Keyless-Go-Paket	• Klimaautomatik (Thermotronik)
• Park-Paket mit 360° Kamera	• Seitenairbag (Sidebag) hinten
• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC PLUS	• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC PLUS mit Stop&Go-Funktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)




Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Delle)



Beifahrertür (Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)