



Audi A6 Allroad quattro

EZ 02/2011 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 286.837km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Allroad quattro [DE - Kb5 3.0 TDI DPF EU5, 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4F9BN036448	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 286.837km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 239 PS (176 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Axial
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Motor 3,0 Ltr. - 176 kW V6 24V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)

- | | |
|---|---|
| • Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home) | • Seitenairbag vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Heckleuchten LED | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Tagfahrlicht | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: Allradantrieb permanent | • Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen) |
| • Fahrwerk (adaptive air suspension) | • Servolenkung elektronisch gesteuert |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ausstattungs-Paket: Alu-Optik/-Elemente | • Business-Paket |
| • Business-Paket advanced | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Licht-Paket | • Sound-System BOSE |
| • Voll-Lackierung | • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory | • Dachreling (Aluminium) |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Perleffekt-Lackierung |
| • Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlaufomatik | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze vorn |
| • CD-Wechsler im Handschuhfach | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Seitenairbag hinten |
| • Standheizung mit Zeitschaltuhr | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Rücklicht (links) (Blind)



Rücklicht (rechts) (Blind)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)