



## Nissan Qashqai Acenta

EZ 09/2019 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 110.407km  
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
 Fahrzeugstandort: 46\*\*\*  
 Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026

Fahrzeugdaten

|                                                |                                                                                                          |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Nissan                           | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Qashqai Acenta [DE - SUV5 1.7 dCi EU6d-T, Acenta 4x2, (Facelift) 2019 - 2020] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                      | FIN<br>SJNFGAJ11U2678207                                                                                 | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>110.407km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                         | Leistung<br>150 PS (110 KW)                                    | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                          | Serviceheft<br>Ja                                                                                        | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.749 ccm                           | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                   | Letzter Service<br>93.316km                                    | Letzter Service am<br>07/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                | Sitze<br>5                                                                                               | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>09/2019                                  | Farbe<br>Grau                                                                                            | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug        | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                          | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                 |                                                                                                          | CO2-Emissionen<br>123g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>4.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 130                      | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 140                      |
| Türe hinten links       | 130                      | Türe hinten rechts       | 140                      |
| Seitenteil hinten links | 140                      | Seitenteil hinten rechts | 150                      |
| Motorhaube              | 140                      | Heckklappe               | 150                      |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistent-Paket Visia
- Fahrassistenten-System: Aktive Motorbremse
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenten-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenten-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten

- |                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Fernentriegelung Tankklappe                         | • Freisprechanlage Bluetooth                  |
| • Frontscheibe Verbundglas                            | • Gepäckraumabdeckung / Rollo                 |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)             | • Getriebe 6-Gang                             |
| • Getränkehalter hinten                               | • Getränkehalter in Mittelkonsole             |
| • Gurtstraffer                                        | • Handschuhfach beleuchtet                    |
| • Heckscheibe heizbar                                 | • Innenraumfilter: Pollenfilter               |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                   | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz             |
| • Karosserie: 5-türig                                 | • Klimaautomatik 2-Zonen                      |
| • Kopf-Airbag-System                                  | • Kopfstützen vorn und hinten verstellbar     |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links                  | • Lenkrad (Leder)                             |
| • Lenkrad mit Multifunktion                           | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchte vorn                                    | • Mittelarmlehne hinten                       |
| • Mittelarmlehne vorn                                 | • Modellpflege                                |
| • Motor 1,7 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT             | • Nebelscheinwerfer                           |
| • Nebelschlussleuchte                                 | • Original Fahrzeug Farbe: GREY               |
| • Parkbremse elektrisch                               | • Radioempfang digital (DAB)                  |
| • Radstand 2646 mm                                    | • Reifen-Reparaturset                         |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                          | • Rußpartikelfilter                           |
| • Rückfahrkamera                                      | • Rücksitz geteilt/klappbar                   |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP           | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                |
| • Schaltpunktanzeige                                  | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung      |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                     | • Servolenkung                                |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                    | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar           |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                       | • Sonnenblenden mit Spiegel                   |
| • Sprachbediensystem Spracherkennung                  | • Start/Stop-Anlage                           |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole           | • Tagfahrlicht LED                            |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole | • Türgriffe innen verchromt                   |
| • USB-Schnittstelle                                   | • Wegfahrsperre (elektronisch)                |
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz                 | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung       |



## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos













# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)