



Ford Kuga ST-Line

EZ 07/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 85.403km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga ST-Line [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6d-T, ST-Line 4x2 Start/Stopp, (Facelift) 2019 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPMAXS00169	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 85.403km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 52.937km	Letzter Service am 08/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 202g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Body-Styling-Paket
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)

- | | |
|--|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag hinten | • Kopf-Schulter-Airbag vorn |
| • Kühlergrill schwarz | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Lenkrad mit Schaltwippen | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektrisch |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Pedale Aluminium | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Radstand 2690 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschweller Wagenfarbe | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Frost-Weiß | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sportsitze vorn |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Sport-Ausführung |
| • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss | • Unterfahrschutz |
| • Unterfahrschutz hinten | • Verglasung getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 6 Lautsprecher | • 9 Lautsprecher |
| • AUX-IN-Anschluss | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Ford SYNC 3 mit Navigation | • Frontscheibe heizbar |

• Heckklappenbetätigung elektrisch	• Heckleuchten LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Lenkrad heizbar	• Radioempfang digital (DAB)
• Rückfahrkamera	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sicht-Paket	• Sound-System Sony Premium
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Tagfahrlicht
• Technik-Paket	• USB-Anschluss
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Winter-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden)




Dach (Delle, Steinschlag)



Dach (Delle, Steinschlag)



Dach (Delle, Steinschlag)



Dach (Delle, Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)