



Audi Q2

EZ 12/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 128.313km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q2 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d-T, 35 quattro sport, 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZGA4LA020084	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.313km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.664km	Letzter Service am 12/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (WLTP) 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (WLTP) 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	260 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	150	Heckklappe	135
Dach	230 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung, manuell
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument elektronisch

- | | |
|--|---|
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard) | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Leuchtweitenregelung | • Licht- und Regensensor |
| • Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: NANO GRAU |
| • Parkbremse elektro-mechanisch | • Progressivlenkung |
| • Radstand 2601 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sportsitze | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | • Stoßfänger Sport-Design (S-line, Voll-Lackierung) |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Abbiege- und Allwetterlicht | • Adapterkabel Audi music interface Apple Lightning |
| • Audi Smartphone Interface | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Ausstattungs-Paket: Technology Selection | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt | • Innenlicht-Paket LED |
| • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Komfortschlüssel mit Diebstahl-Warnanlage |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht-Paket |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Sideblade in Wagenfarbe |
| • Sitzheizung vorn | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)