



Opel Crossland Innovation

EZ 07/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 109.531km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Crossland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6, INNOVATION S/S, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0V7H9ED6J4341667	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.531km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.820km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	110
Dach	170		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn links
- Bordcomputer
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
- Radstand 2604 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)

- Wegfahrsperre
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Leseleuchten im Fond
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: SATIN STEEL GREY 4



Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Dach Kontrast-Lackierung
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Mittelarmlehne hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad heizbar
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Funktions-Paket
- OnStar SOS Service
- Reserverad als Notrad
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- GPS-Empfängermodul


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











13.07.2016	1844	ADT002690	81/5500	188
M1	AF		4212 - 4212	1785 - 1785
W0V7H9ED6J4341687	8		1805 - 1805	1335 - 1335
OPEL			50	
P7 MONOCAB C			111	1770
EA0888B12			920	880
BA1E4XPBWJ5			920	880
			75	3750
			840	800
CROSSLAND				5
OPEL AUTOMOBILE			195/60 R16 89H	
Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl			195/60 R16 89H	
Mehrzweckfahrzeug				
715/2007*2016/846W			GRAU	7
EURO6.W PVC, M, N11			e4*2007/46*1184*04	
Benzin			02.05.2018	EY525082
0001	36W0	1199		
7.28.2+60 B.ANH.BETR.*S.1.MAX.5-PL.*WW.AHK.L7.EGTG*				

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Leistungsgüterverkehrsgesetz (LGV)

13.07.2016

1844

ADT002690

81/5500

188

4212 - 4212

1785 - 1785

1805 - 1805

1335 - 1335

50

111

1770

920

880

920

880

75

3750

840

800

5

CROSSLAND

OPEL AUTOMOBILE

Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*2016/846W

EURO6.W PVC, M, N11

Benzin

0001

36W0

1199

7.28.2+60 B.ANH.BETR.*S.1.MAX.5-PL.*WW.AHK.L7.EGTG*

GRAU

e4*2007/46*1184*04

02.05.2018

EY525082

13.07.2016

1844

ADT002690

81/5500

188

4212 - 4212

1785 - 1785

1805 - 1805

1335 - 1335

50

111

1770

920

880

920

880

75

3750

840

800

5

CROSSLAND

OPEL AUTOMOBILE

Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*2016/846W

EURO6.W PVC, M, N11

Benzin

0001

36W0

1199

7.28.2+60 B.ANH.BETR.*S.1.MAX.5-PL.*WW.AHK.L7.EGTG*

GRAU

e4*2007/46*1184*04

02.05.2018

EY525082

13.07.2016

1844

ADT002690

81/5500

188

4212 - 4212

1785 - 1785

1805 - 1805

1335 - 1335

50

111

1770

920

880

920

880

75

3750

840

800

5

CROSSLAND

OPEL AUTOMOBILE

Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*2016/846W

EURO6.W PVC, M, N11

Benzin

0001

36W0

1199

7.28.2+60 B.ANH.BETR.*S.1.MAX.5-PL.*WW.AHK.L7.EGTG*

GRAU

e4*2007/46*1184*04

02.05.2018

EY525082

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)