



Volkswagen Transporter Multivan PanAmericana 4MOTION

EZ 07/2021 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 118.847km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan PanAmericana 4MOTION [DE - Bs4 2.0 TDI 4Motion EU6d, Multivan PanAmericana, 2021 - 2022]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZMH118510	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.847km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.369km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2021	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 184g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Kerben und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	108	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	195 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abfallbehälter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Dämmglas-Paket
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Velours-Vlies
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Dämmglas
- Fußmatten Fahrerhaus: Gummi

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Haltegriffe A-Säulen	• Handschuhfach abschließbar
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Bright Brushed Grey
• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie/Aufbau: Bus	• Karosserievariante: Normaldach
• Kindersicherung elektr. betätigt	• Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
• Kraftstofftank: 70 Ltr.	• Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Mobile Online Dienste App-Connect	• Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
• Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß an C-Säule
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nichtraucher-Paket
• Notrufsystem	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 3000 mm	• Regensensor
• Reifen-Reparaturkit	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn	• Seitenscheiben Dämmglas
• Servolenkung elektro-mechanisch	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Savona
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)	• Stoßfänger vorn, oben in Wagenfarbe lackiert, unten Strukturlackierung grau
• Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
• Verzurrösen Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	• Zuheizung
• Zul. Gesamtgewicht 3,08 t	• Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	• Original Fahrzeug Farbe: SILBERBLAU



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, USB) |
|--|--|


• Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)	• Fahrassistenz-Paket Plus
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent	• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
• Lackierung: Metallic-Lackierung	• Ladekantenschutz innen Kunststoff und auf der Stoßstange silber
• Reifendruck-Kontrollsystem zusätzlich für Winterbereifung	• Rückfahrkamera
• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand	• Scheinwerfer LED
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
• Zuziehhilfe Schiebetür rechts	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Sprachsteuerungs-System	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Verdampfer zusätzlich
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Scheibenwaschdüsen beheizt
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Tagfahrlicht LED


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













01.07.2021	0603	BUQ003384	2	2	150/4000	199
M1	AC		4904-5006		1904-1904	
WV2ZZZ7H2MH118510	7		1950-1990		2220-2220	
VOLKSWAGEN, VW			-	100	-	
7HC			222	3080	3080	
MDMZA308X1			1620	1575	-	
NNAD7AD7DV00117NVR24BI1A72A			1620	1575	-	
-			73	3000	69	
MULTIVAN			2500	750	7	-
VOLKSWAGEN-VW			255/45 R18 103H XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			255/45 R18 103H XL			
Kombilimousine			-			
715/2007*2018/1832AP			Braun	8		
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0220*64			
Diesel			26.01.2021	K	GC367165	
0002	36AP	1968	-			
F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+95 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL						
.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION:5300KG*BEI WERKSEITIG MONT						
IERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F						
.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HÖHE B						
IS 2298*WW.AHK LT.EGTG*						

01.07.2021

KF 102762

01.07.2021

Der Landrat des
Landkreises
Verkehrsabteilung
Weiden-Burg
K. Kadow

Nur zur Nutzung des Sicherheitssteuers
im Internetbasierten Zulassungsvor-
fahren freigegeben. Gebrauch nur
unbeschädigt gültig.

GC367165

Volkswagen, VW

7AC

WDMZAD88X1

NNAQ7AD7DX98137AVAZ4811A72A

MULTIVAN

VOLKSWAGEN-VW

9503

WY2ZZZTHZMH118518

M1

FAK.FWRS.Def.D. 8 Sp1.

KARDILINUSINE

BRAUN

1968

Diesel

e1*2001/110*9220*64

2021 002067 SHMPH9 DEU340 COC JA

00000000

KT5374 40530 AL 150

184 GK

159 / 4890

8882

26.01.2021

VOLKSWAGEN AG

11.06.2021

K. Kadow



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)