



Peugeot 2008 Allure

EZ 10/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 100.208km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 42***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 2008 Allure [DE - SUV5 1.2 PureTech 110 EU6, Allure Stop&Start, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3CUHNZ6JY131282	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.208km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 77.037km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 103g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	95	Heckklappe	95
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachantenne
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Frontschürze (Edelstahl)
- Fzg. ohne Panoramadach (vollverglaste Dachfläche)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

• Getriebe 5-Gang	• Getränkehalter vorn
• Handbremshebelgriff Leder	• Handschuhfach beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckschürze (Edelstahl)
• Heckspoiler inkl. Abweiser (Heckklappe)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenanzeige mit Punktematrix (groß)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kartentasche an Vordersitze
• Klimaautomatik	• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kopfstützen vorn verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Mobile Online Dienste Mirror Screen	• Modellpflege
• Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech	• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
• Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch	• Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
• Radstand 2538 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten
• Servolenkung elektrisch	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Sonderlackierung Hurricane Grau	• Sportsitze vorn
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Schnittstelle	• Verglasung getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)	



Sonderausstattung

• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Rechnung: 01.10.2020 - WWA0000001 - WWA0000001 - WWA0000001
 Brand: Porsche
 Hersteller: Porsche
 Modell: 911
 Baujahr: 2019
 Motor: 3.0 V8
 Leistung: 354 kW (480 PS)
 Hubraum: 3.0 l
 Zylinder: 8
 Getriebe: 7-Gang
 Farbe: Silber
 Zustand: Gut
 Kilometerstand: 12.345 km
 Letzte Wartung: 01.09.2020
 Nächste Wartung: 01.09.2021
 Garantie: 3 Jahre / 100.000 km
 Preis: 120.000 €
 Kontakt: 01 123456789
 E-Mail: info@porsche.de

The image shows an open German passport. The left page is titled 'BÜRGERLICHE PÄSSE' and the right page is titled 'AUSLÄNDERPÄSSE'. Both pages contain handwritten entries for various countries, including Germany, France, and the Netherlands. The passport is held open by a person's legs, which are visible in the background.

22.10.18	3003	AVQ00034X	2	01	51	5500	191
M1	Ac		4159			1339	
VF3CUHN76JV131282			1550	1570		1165	1317
PEUGEOT					51		
C			103		1655		1695
UHN7			920		860		
6/S			920		860		
			75		3750		70
200B			1250		500		
PEUGEOT (F)			195/65 R15 86V				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 86V				
Kombilimousine							
715/2007*2015/45W			WEISS			0/-	
EURD6W:PI/CI: M, NI I			m2*2007/44*0070*39				
Benzin			20.04.17			67824562	
0001	M	36W0					
Techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:7605kg*max.hoh.11							
EGTG.Datum zur Emissionsklasse: 22.10.2018*EX bis 31.10							
8.2019 zulassig. Auen. s.B.sbst EG.FGV d. KBA vom 22.9							
8.2018 erteilt**							

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(8) Nächste HU
Januar 2028

Prüfplakette
zugeteilt

Ihres Fahrzeuges.

chung vorzuführen.



ch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kennzeichennummer NW-5-14-0259-63.

Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
514	250	29	80,4	54,6
336	189	78	19,6	15,4
F9A blockiert			Ja	

spricht Belegdatum


Netto Brutto

inkl. 1 EUR netto für Vorgaben

91,18 € 108,50 €

BRZVO

Gesamt 91,18 € 108,50 € USt (19%) 17,32 €



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)




Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Dach (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)