



Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 10/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 183.216km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, 4Motion Highline, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZHW343265	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.216km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 161.739km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Kerben und Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	145
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Ambiente-Paket
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED, abgedunkelt
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill im Stoßfänger verchromt	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2677 mm
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen beleuchtet, vorn	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperrung (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Antennen-Diversity | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Audiosystem: CD-Player | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl | • Gepäckraumboden höhenverstellbar |
| • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Perleffekt-Lackierung | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Delle)




Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)




Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)