



Renault Zoe Experience

EZ 09/2020 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 63.568km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Zoe Experience [DE - LimS5 R110, Experience R110/Z.E. 50 (Miet-Batterie), (Facelift) 2019 - 2021]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1AG000366261725	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 63.568km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.259km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität *	Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *	Batteriespannung *
52,0 kWh	4,5 h	15,0 h	230 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.			

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Außenspiegel Wagenfarbe	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektromotor 51 kW	• Fahrzeug mit HV-Miet-Batterie
• Frontscheibe Akustikglas	• Fußmatten
• Geräuschsimulator (Außensound)	• HV-Batterie 52 kWh
• Heckscheibe heizbar	• Karosserie: 5-türig
• Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)	• Lackierung Arktis-Weiß
• Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)	• Leistungsvariante R110
• Lenkrad (Leder-Optik)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Mittelkonsole
• Modellpflege	• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
• Raucher-Paket	• Reifen-Reparaturkit
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Untersteuerungskontrolle (USC)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Fensterheber elektrisch vorn	• Licht- und Regensensor
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole	• Bordcomputer
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite

- | | |
|---|--|
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Anti-Submarining-Airbag im Fond |
| • Antischlupfregelung (ASR) | • Bremsassistent |
| • Eco Mode (Fahrmodusschalter) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Gurtstraffer | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Klimaanlage |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | • Heckleuchten LED |
| • Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision) | • Tagfahrlicht LED |
| • Getriebe für Elektrofahrzeug | • Servolenkung elektrisch |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Lenkrad heizbar | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Visio-Paket | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Lenkrad (Leder) | • Sitzheizung vorn |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7") |
| • Navigations-Paket | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Rückfahrkamera | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.09.2020 3333 BMT000159
M1
VF1AG000366261725 9
RENAULT
AG
QVOY
MDLEA0800000
ZOE
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151/WLTP:reine Elektro
e2*2007/46*0251*18
0004 30AX
P.2:51KW/30MIN.MAX.80KW*BATTERIEKAPAZITÄT 52KWH*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.09.2020*

2	1	51	---	140
4085-4085	1730-1730			
1562-1562	1577-1638			
1187	1042	1988	1988	
1187	1042			
195/55 R16 91H				
195/55 R16 91H				
Weiß	0			
23.07.2020	K	FX097751		
ausgestellt am 05.01.2023				

Gründ

2017/1151/WLTP:reine Elektro
e2*2007/46*0251*18
0004 30AX
P.2:51KW/30MIN.MAX.80KW*BATTERIEKAPAZITÄT 52KWH*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.09.2020*

2017/1151/WLTP:reine Elektro
e2*2007/46*0251*18
0004 30AX
P.2:51KW/30MIN.MAX.80KW*BATTERIEKAPAZITÄT 52KWH*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.09.2020*

2017/1151/WLTP:reine Elektro
e2*2007/46*0251*18
0004 30AX
P.2:51KW/30MIN.MAX.80KW*BATTERIEKAPAZITÄT 52KWH*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.09.2020*




Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Leitungsbescheinigung TH 3

28.09.2020

RENAULT
ZOE
715/2007*2018/1832AX
2017/1151/WLTP:reine Elektro
e2*2007/46*0251*18
0004 30AX
P.2:51KW/30MIN.MAX.80KW*BATTERIEKAPAZITÄT 52KWH*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.09.2020*

RENAULT
EG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GÜLTIG FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE MI

2017/1151/WLTP:reine Elektro
e2*2007/46*0251*18
0004 30AX
P.2:51KW/30MIN.MAX.80KW*BATTERIEKAPAZITÄT 52KWH*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.09.2020*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)