



Peugeot 2008 Active Pack

EZ 06/2022 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 38.840km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 2008 Active Pack [DE - SUV5 1.2 PureTech 100 EU6d, Active Pack, 2020 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN VR3USHNKKNJ663072	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 38.840km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 23.640km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	160
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kartentasche an Vordersitze

- | | |
|--|---|
| • Kindersicherung, manuell | • Klimaautomatik |
| • Kombiinstrument mit Matrix-Display | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mobile Online Dienste Mirror Screen |
| • Motor 1,2 Ltr. - 74 kW PureTech | • Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT7C) |
| • Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA | • Otto-Partikelfilter (GPF) |
| • Parkbremse elektrisch | • Pyrotechnischer Gurtstraffer |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Radstand 2605 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Anschlüsse (Typ C und Typ A) |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelpfopf abnehmbar) | • Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) |
| • Scheinwerfer Eco-LED | • Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz Metallic |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)