



Mercedes-Benz C 200 CGI

EZ 03/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 102.557km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 200 CGI [DE - Kb5 C 200 EU6, Avantgarde, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052421F359293	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.557km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 97.357km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(2 mm)



(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	780 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Aktive Motorhaube
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
• Feststellbremse elektrisch	• Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
• Infotainment-System: Mercedes me connect	• Innenhimmel Stoff
• Karosserie: 5-türig	• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
• Ladekantenschutz (Edelstahl)	• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
• Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU	• Reiserechner
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Dachreling (Aluminium)
• Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung	• Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
• Lenkrad mit Multifunktion	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)

- | | |
|---|---|
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Start/Stop-Anlage |
| • Tempomat | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | • Getriebe Automatik - (7-Stufen) |
| • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ausstattungs-Paket: Business |
| • Avantgarde Interieur | • Fußmatten Velours |
| • Getränkehalter vorn | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Innenhimmel Stoff |
| • Innenraumlicht-Paket | • Kartentasche an Vordersitze |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Spiegel-Paket |
| • Touchpad (Mittelkonsole) | • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sitzheizung vorn |
| • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) | • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.03.2016	1313	LR1009958	02	01	0135/95500	233
M1	AC		0477		1839	
WDD2052421F352253	010		1467		001505	
Mercedes-Benz				00075		
264 K			0128	002080	002080	
P234P0			00965	01145		
N2AA1521			00865	01145		
			079	03750	072	
C 200			01800	0750	005	
Daimler (D)						
Fa.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W						
EURO6/MiP/CI/ M. M1						
Benzin						
0001	M 3500	01991				
F.1/F.2*CO B.ANH.BETR.*7.278.21*90 B.ANH.BETR.*FS 197						
DEL. WERFGEHTIG MONTIERT. ANH. U. REP. M. SPEZ. FAHRDYN. STA.						
W115VET*F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.5.AENDLV.2.9.						
ANSH.W.3.2700 EUC. TESTATUT. DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:						
30.03.2016						

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)