



Peugeot Traveller Active L2

EZ 07/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 147.523km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung Traveller Active L2 [DE - Bs5 2.0 BlueHdi 180 FAP EU6d-T, L2 Active Stop&Start, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN VF3VEEHZ8KZ066873	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.523km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	300 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Dachantenne
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe abgedunkelt
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Blue-HDI FAP
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür rechts
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- | | |
|---|---|
| • Sitzkombination: (1) 5-Sitzer | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türentriegelung automatisch (bei Unfall) |
| • Türgriffe außen lackiert | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzmodul Klimaanlage hinten | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch) |
| • Fensterheber elektrisch vorn links | • Fensterheber elektrisch vorn rechts |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Licht- und Regensensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Rücksitzbank (2.Reihe) Dreiersitzbank, klappbar | • Original Fahrzeug Farbe: GRIS PLATINIUM |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Heckklappe, Scheibe ausstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) |
| • Sitzheizung vorn | • Standheizung |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig) |
| • Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera | • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Rost)