



Citroën C4 Feel

EZ 10/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 137.804km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroën	Typ/Verkaufsbezeichnung C4 Feel [AT - LimS5 1.2 PureTech 110 EU6, Feel, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN VF7NCHNZ6GY558027	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.804km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	90	Heckklappe	115
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED, 3D-Optik
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|--|
| • Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar | • Kombiinstrument mit Anzeige analog und digital |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten |
| • Kopfstützen vorn neigungsverstellbar | • Lendenwirbelstütze manuell verstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech |
| • Multi-Funktions-Display Monochrom | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1) |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Wegfahrsperre mit Transponder |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|------------------|-----------------------|
| • Connecting-Box | • Metallic-Lackierung |
|------------------|-----------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Rost)



Fahrertür (Delle, Rost)



Türe hinten rechts (Verformung)



Dach (Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)