



Audi A4 Avant

EZ 05/2012 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 224.186km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 59***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 1.8 TFSI EU5, quattro Ambition, (Facelift) 2012 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K4DA053921	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 224.186km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 189.468km	Letzter Service am 11/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)
	Kerben	Kerben	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Reifenschäden: Felgen haben Kratzer und Kerben			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	290 	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: EPC leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Allradantrieb permanent
• Ausstattungs-Paket: Ambition	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Dachreling verchromt
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrer-Informations-System (FIS)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter in Mittelkonsole
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Trigon	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 4-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Modellpflege	• Monochrom-Display (6,5 Zoll)
• Motor 1,8 Ltr. - 125 kW 16V TFSI	• Nebelscheinwerfer integriert
• Reifen-Reparaturkit	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Atrium	• Sport-Fahrwerk
• Sportsitze vorn	• Tagfahrlicht
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Symphony (Radio/Cassette/CD-Wechsler integriert) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Perleffekt-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System Bang & Olufsen | • Standheizung |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Mittelarmlehne vorn | • Heckleuchten LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













11.05.2012	0588	AU200002 X	02	02	0125/03800	220
M1	AC		04699	-	04825	1826
WAUZZZ8K4DA053921	8		1415	-	1446	01635
AUDI						
B8					00080	
ACJEBQ1			149		002130	002130
QM6B2003RB8K1S57MGRM1			01055		01180	
			01055		01180	
			72		03750	73
A4 AVANT			01500		0750	005
AUDI			205/60 R16 92W			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/60 R16 92W			
KOMBIIMOUSINE						
715/2007*566/2011F			SCHWARZ			9
EURO5;F:PI/CI; M, M1 I			61*2001/116*0430*24			
BENZIN			14.02.2012			EB123035
0001	35F0	01798				
F.1/F.2:470 U. 7.2/8.2:80 B.ANHANGBETRIEB*O.1:1700 B						
IS 8* STBIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3700KG*WW.AHK LT.						
EGTG*						

Stempel: TÜV NORD, DEKRA, Kreis Siegen-Wittgenstein, Der Landrat, Im Auftrag.

Handwritten: 16.12.2025, 56.

Text: Kreis Siegen-Wittgenstein, Der Landrat, Ordnungsamt, Im Auftrag.

Stempel: STADT AMT 536, 56.

Text: Audi A4 Avant, 1.8 TFSI, 1700 B, 14.02.2012.

AUDI EG - Übereinstimmungsbescnigung

Table with 2 columns: Item, Value.

Handwritten: 16.12.2025, 56.

Table with 2 columns: Item, Value.

Handwritten: 16.12.2025, 56.

Leistungsnachweis

Technische Identifizierung des

Teil: **Montierung Gehäuse**
 Montierungsteil (s. Nr.)

Werk- und Gerätebezeichnung:
 Bauart:

Werk-, Bauteil- und
 Teil-Nr.:

Abzeichnung: Nr.:

WAUZZ BK 4 DA053921

BKS B39

172095-B

A4 Avant Quati. B Nr.

125 kW

PMG

04 / 10

CJEB

MFS NEN

L29Y / L129Y

NZE / F2

EGA 7A0 4UE 8XD 56L WTB

1WV JOP 1LT 1AT 1BE

3FA

SMU 7A8

TGA 992 081 0YJ GJE

TGG SM2 88P 10A 317

1RW 893 Y87 025 56J

7VD C5G 7W6 8X3 2K1

SL3 V41 2V0 8X4 8D7

1SA TMS 81D 8D7

Teil-Nachweis:

B. 1 5. 5. 5. 199

Die hier angegebenen Daten sind die Basis für die Identifizierung des Bauteils. Die Identifizierung ist nur dann möglich, wenn die Bauteile mit den angegebenen Daten übereinstimmen. Die Identifizierung ist nur dann möglich, wenn die Bauteile mit den angegebenen Daten übereinstimmen. Die Identifizierung ist nur dann möglich, wenn die Bauteile mit den angegebenen Daten übereinstimmen.

Datum der Abfertigung: **10.05.82**

Technische
FAHSE 
 GmbH

Werkzeug- und Maschinenbau

172095-B

172095-B

172095-B

172095-B

172095-B

172095-B

172095-B

Service Machine	Service Machine
Auto Langfristige Service	Auto Langfristige Service
☐ 1 Jahr	☐ 1 Jahr
☒ 2 Jahre	☒ 2 Jahre
☒ 3 Jahre	☒ 3 Jahre
Auto Instandhaltung Service	Auto Instandhaltung Service
☐ 1 Jahr	☐ 1 Jahr
☒ 2 Jahre	☒ 2 Jahre
☒ 3 Jahre	☒ 3 Jahre
Zusatzleistungen	Zusatzleistungen
☐ 1 Jahr	☐ 1 Jahr
☒ 2 Jahre	☒ 2 Jahre
☒ 3 Jahre	☒ 3 Jahre
☒ 4 Jahre	☒ 4 Jahre
☒ 5 Jahre	☒ 5 Jahre
☒ 6 Jahre	☒ 6 Jahre
☒ 7 Jahre	☒ 7 Jahre
☒ 8 Jahre	☒ 8 Jahre
☒ 9 Jahre	☒ 9 Jahre
☒ 10 Jahre	☒ 10 Jahre
☒ 11 Jahre	☒ 11 Jahre
☒ 12 Jahre	☒ 12 Jahre
☒ 13 Jahre	☒ 13 Jahre
☒ 14 Jahre	☒ 14 Jahre
☒ 15 Jahre	☒ 15 Jahre
☒ 16 Jahre	☒ 16 Jahre
☒ 17 Jahre	☒ 17 Jahre
☒ 18 Jahre	☒ 18 Jahre
☒ 19 Jahre	☒ 19 Jahre
☒ 20 Jahre	☒ 20 Jahre
☒ 21 Jahre	☒ 21 Jahre
☒ 22 Jahre	☒ 22 Jahre
☒ 23 Jahre	☒ 23 Jahre
☒ 24 Jahre	☒ 24 Jahre
☒ 25 Jahre	☒ 25 Jahre
☒ 26 Jahre	☒ 26 Jahre
☒ 27 Jahre	☒ 27 Jahre
☒ 28 Jahre	☒ 28 Jahre
☒ 29 Jahre	☒ 29 Jahre
☒ 30 Jahre	☒ 30 Jahre
☒ 31 Jahre	☒ 31 Jahre
☒ 32 Jahre	☒ 32 Jahre
☒ 33 Jahre	☒ 33 Jahre
☒ 34 Jahre	☒ 34 Jahre
☒ 35 Jahre	☒ 35 Jahre
☒ 36 Jahre	☒ 36 Jahre
☒ 37 Jahre	☒ 37 Jahre
☒ 38 Jahre	☒ 38 Jahre
☒ 39 Jahre	☒ 39 Jahre
☒ 40 Jahre	☒ 40 Jahre
☒ 41 Jahre	☒ 41 Jahre
☒ 42 Jahre	☒ 42 Jahre
☒ 43 Jahre	☒ 43 Jahre
☒ 44 Jahre	☒ 44 Jahre
☒ 45 Jahre	☒ 45 Jahre
☒ 46 Jahre	☒ 46 Jahre
☒ 47 Jahre	☒ 47 Jahre
☒ 48 Jahre	☒ 48 Jahre
☒ 49 Jahre	☒ 49 Jahre
☒ 50 Jahre	☒ 50 Jahre
☒ 51 Jahre	☒ 51 Jahre
☒ 52 Jahre	☒ 52 Jahre
☒ 53 Jahre	☒ 53 Jahre
☒ 54 Jahre	☒ 54 Jahre
☒ 55 Jahre	☒ 55 Jahre
☒ 56 Jahre	☒ 56 Jahre
☒ 57 Jahre	☒ 57 Jahre
☒ 58 Jahre	☒ 58 Jahre
☒ 59 Jahre	☒ 59 Jahre
☒ 60 Jahre	☒ 60 Jahre
☒ 61 Jahre	☒ 61 Jahre
☒ 62 Jahre	☒ 62 Jahre
☒ 63 Jahre	☒ 63 Jahre
☒ 64 Jahre	☒ 64 Jahre
☒ 65 Jahre	☒ 65 Jahre
☒ 66 Jahre	☒ 66 Jahre
☒ 67 Jahre	☒ 67 Jahre
☒ 68 Jahre	☒ 68 Jahre
☒ 69 Jahre	☒ 69 Jahre
☒ 70 Jahre	☒ 70 Jahre
☒ 71 Jahre	☒ 71 Jahre
☒ 72 Jahre	☒ 72 Jahre
☒ 73 Jahre	☒ 73 Jahre
☒ 74 Jahre	☒ 74 Jahre
☒ 75 Jahre	☒ 75 Jahre
☒ 76 Jahre	☒ 76 Jahre
☒ 77 Jahre	☒ 77 Jahre
☒ 78 Jahre	☒ 78 Jahre
☒ 79 Jahre	☒ 79 Jahre
☒ 80 Jahre	☒ 80 Jahre
☒ 81 Jahre	☒ 81 Jahre
☒ 82 Jahre	☒ 82 Jahre
☒ 83 Jahre	☒ 83 Jahre
☒ 84 Jahre	☒ 84 Jahre
☒ 85 Jahre	☒ 85 Jahre
☒ 86 Jahre	☒ 86 Jahre
☒ 87 Jahre	☒ 87 Jahre
☒ 88 Jahre	☒ 88 Jahre
☒ 89 Jahre	☒ 89 Jahre
☒ 90 Jahre	☒ 90 Jahre
☒ 91 Jahre	☒ 91 Jahre
☒ 92 Jahre	☒ 92 Jahre

Sonder-Hilfsdienste		Sonder-Hilfsdienste		Sonder-Hilfsdienste	
Audi Langfrist Service:		Audi Langfrist Service:		Audi Langfrist Service:	
1) / Nein		1) / Nein		1) / Nein	
2) / Overhaul		2) / Overhaul		2) / Overhaul	
3) / Reparatur		3) / Reparatur		3) / Reparatur	
Audi Inspektions Service:		Audi Inspektions Service:		Audi Inspektions Service:	
1) / Nein		1) / Nein		1) / Nein	
2) / Overhaul		2) / Overhaul		2) / Overhaul	
3) / Reparatur		3) / Reparatur		3) / Reparatur	
Busanarbeiten:		Busanarbeiten:		Busanarbeiten:	
1) / Nein		1) / Nein		1) / Nein	
2) / Motorölwechsel		2) / Motorölwechsel		2) / Motorölwechsel	
3) / Ölwechsel		3) / Ölwechsel		3) / Ölwechsel	
4) / Ölwechsel und Filter		4) / Ölwechsel und Filter		4) / Ölwechsel und Filter	
5) / Ölwechsel, Öl und Filter		5) / Ölwechsel, Öl und Filter		5) / Ölwechsel, Öl und Filter	
Ein-Stand	Rechnungsnummer:	Ein-Stand	Rechnungsnummer:	Ein-Stand	Rechnungsnummer:
105362	105362	105362	105362	105362	105362
Mobiltelefonnummer:	Mobiltelefonnummer:	Mobiltelefonnummer:	Mobiltelefonnummer:	Mobiltelefonnummer:	Mobiltelefonnummer:
0201 9271 9272	0201 9271 9272	0201 9271 9272	0201 9271 9272	0201 9271 9272	0201 9271 9272
Audihaus Hoffmann GmbH & Co. Audi Partner		Audihaus Hoffmann GmbH & Co. Audi Partner		Audihaus Hoffmann GmbH & Co. Audi Partner	
88462		88462		88462	
Postfach 24		Postfach 24		Postfach 24	
89005 Memmingen		89005 Memmingen		89005 Memmingen	
Telefon 0201 9271 9272		Telefon 0201 9271 9272		Telefon 0201 9271 9272	
Telefax 0201 9271 9272		Telefax 0201 9271 9272		Telefax 0201 9271 9272	
Telefax 0201 9271 9272		Telefax 0201 9271 9272		Telefax 0201 9271 9272	
0201 9272		0201 9272		0201 9272	
Station, hinter der Audi-Strasse		Station, hinter der Audi-Strasse		Station, hinter der Audi-Strasse	

[illegible]

Service-Nachweise	Service-Nachweise
Ausf. Langfristige Services:	Ausf. Langfristige Services:
1) ☐ Nein	1) ☐ Nein
2) ☒ Dauerhaft	2) ☒ Dauerhaft
3) ☒ Inexplosion	3) ☒ Inexplosion
Ausf. Impulsivitäten Services:	Ausf. Impulsivitäten Services:
1) ☐ Nein	1) ☐ Nein
2) ☒ Dauerhaft	2) ☒ Dauerhaft
3) ☒ Inexplosion	3) ☒ Inexplosion
Zusatzleistungen:	Zusatzleistungen:
1) ☐ Nein	1) ☐ Nein
2) ☒ Mehrfachbezogen	2) ☒ Mehrfachbezogen
3) ☒ Dauerhaft	3) ☒ Dauerhaft
4) ☒ Produkt- und Preisänderung	4) ☒ Produkt- und Preisänderung
5) ☒ Mehrfachbezogen	5) ☒ Mehrfachbezogen
6) ☒ Produktwechsel	6) ☒ Produktwechsel
7) ☒ Produktwechsel	7) ☒ Produktwechsel
8) ☒ Produktwechsel	8) ☒ Produktwechsel
9) ☒ Produktwechsel	9) ☒ Produktwechsel
10) ☒ Produktwechsel	10) ☒ Produktwechsel
11) ☒ Produktwechsel	11) ☒ Produktwechsel
12) ☒ Produktwechsel	12) ☒ Produktwechsel
13) ☒ Produktwechsel	13) ☒ Produktwechsel
14) ☒ Produktwechsel	14) ☒ Produktwechsel
15) ☒ Produktwechsel	15) ☒ Produktwechsel
16) ☒ Produktwechsel	16) ☒ Produktwechsel
17) ☒ Produktwechsel	17) ☒ Produktwechsel
18) ☒ Produktwechsel	18) ☒ Produktwechsel
19) ☒ Produktwechsel	19) ☒ Produktwechsel
20) ☒ Produktwechsel	20) ☒ Produktwechsel
21) ☒ Produktwechsel	21) ☒ Produktwechsel
22) ☒ Produktwechsel	22) ☒ Produktwechsel
23) ☒ Produktwechsel	23) ☒ Produktwechsel
24) ☒ Produktwechsel	24) ☒ Produktwechsel
25) ☒ Produktwechsel	25) ☒ Produktwechsel
26) ☒ Produktwechsel	26) ☒ Produktwechsel
27) ☒ Produktwechsel	27) ☒ Produktwechsel
28) ☒ Produktwechsel	28) ☒ Produktwechsel
29) ☒ Produktwechsel	29) ☒ Produktwechsel
30) ☒ Produktwechsel	30) ☒ Produktwechsel
31) ☒ Produktwechsel	31) ☒ Produktwechsel
32) ☒ Produktwechsel	32) ☒ Produktwechsel
33) ☒ Produktwechsel	33) ☒ Produktwechsel
34) ☒ Produktwechsel	34) ☒ Produktwechsel
35) ☒ Produktwechsel	35) ☒ Produktwechsel
36) ☒ Produktwechsel	36) ☒ Produktwechsel
37) ☒ Produktwechsel	37) ☒ Produktwechsel
38) ☒ Produktwechsel	38) ☒ Produktwechsel
39) ☒ Produktwechsel	39) ☒ Produktwechsel
40) ☒ Produktwechsel	40) ☒ Produktwechsel
41) ☒ Produktwechsel	41) ☒ Produktwechsel
42) ☒ Produktwechsel	42) ☒ Produktwechsel
43) ☒ Produktwechsel	43) ☒ Produktwechsel
44) ☒ Produktwechsel	44) ☒ Produktwechsel
45) ☒ Produktwechsel	45) ☒ Produktwechsel
46) ☒ Produktwechsel	46) ☒ Produktwechsel
47) ☒ Produktwechsel	47) ☒ Produktwechsel
48) ☒ Produktwechsel	48) ☒ Produktwechsel
49) ☒ Produktwechsel	49) ☒ Produktwechsel
50) ☒ Produktwechsel	50) ☒ Produktwechsel
51) ☒ Produktwechsel	51) ☒ Produktwechsel
52) ☒ Produktwechsel	52) ☒ Produktwechsel
53) ☒ Produktwechsel	53) ☒ Produktwechsel
54) ☒ Produktwechsel	54) ☒ Produktwechsel
55) ☒ Produktwechsel	55) ☒ Produktwechsel
56) ☒ Produktwechsel	56) ☒ Produktwechsel
57) ☒ Produktwechsel	57) ☒ Produktwechsel
58) ☒ Produktwechsel	58) ☒ Produktwechsel
59) ☒ Produktwechsel	59) ☒ Produktwechsel
60) ☒ Produktwechsel	60) ☒ Produktwechsel
61) ☒ Produktwechsel	61) ☒ Produktwechsel
62) ☒ Produktwechsel	62) ☒ Produktwechsel
63) ☒ Produktwechsel	63) ☒ Produktwechsel
64) ☒ Produktwechsel	64) ☒ Produktwechsel
65) ☒ Produktwechsel	65) ☒ Produktwechsel
66) ☒ Produktwechsel	66) ☒ Produktwechsel
67) ☒ Produktwechsel	67) ☒ Produktwechsel
68) ☒ Produktwechsel	68) ☒ Produktwechsel
69) ☒ Produktwechsel	69) ☒ Produktwechsel
70) ☒ Produktwechsel	70) ☒ Produktwechsel
71) ☒ Produktwechsel	71) ☒ Produktwechsel
72) ☒ Produktwechsel	72) ☒ Produktwechsel
73) ☒ Produktwechsel	73) ☒ Produktwechsel
74) ☒ Produktwechsel	74) ☒ Produktwechsel
75) ☒ Produktwechsel	75) ☒ Produktwechsel
76) ☒ Produktwechsel	76) ☒ Produktwechsel
77) ☒ Produktwechsel	77) ☒ Produktwechsel
78) ☒ Produktwechsel	78) ☒ Produktwechsel
79) ☒ Produktwechsel	79) ☒ Produktwechsel
80) ☒ Produktwechsel	80) ☒ Produktwechsel
81) ☒ Produktwechsel	81) ☒ Produktwechsel
82) ☒ Produktwechsel	82) ☒ Produktwechsel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Steinschlag)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)