



Opel Zafira Innovation

EZ 05/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 165.803km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Innovation [DE - Van5 2.0 CDTI EU6, Innovation ecoFlex S/S, 2014 - 2016]		
Kategorie Van	FIN W0LPE9E71G1025311	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.803km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 122.286km	Letzter Service am 07/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Umluft-Control
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch

• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Komfortsitze vorn	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
• Laderaumabdeckung	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchten im Fond
• Leseleuchten vorn (2)	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Mittelkonsole FlexRail	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• OnStar SOS Service	• Original Fahrzeug Farbe: CARRAGREEN
• Reifen 225/50 R17 ..V	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzausstattung: Sitzsystem Lounge
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Wärmeschutzverglasung	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• 6 Lautsprecher	• AUX-IN-Anschluss
• Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink	• Einstiegshilfe Easy-Entry
• Farbdisplay (CID)	• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
• Komfort-Paket	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Raucher-Paket
• Reserverad als Notrad	• Rückfahrkamera
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz-Funktions-Paket Fahrer und Beifahrer	• Sitzausstattung: 7-Sitzer

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Sitzheizung vorn | • Sitzneigungsverstellung vorn links |
| • Sitzneigungsverstellung vorn rechts | • Sport-Fahrwerk tiefergelegt |
| • USB-Schnittstelle | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












02.05.2016	0035	BEQ00669 X	02	01	0125/03750	208
M1		AF			04656	1884
W0LFE9E71G1025311		1			1685	001643
OPEL					00075	
P-J/SW				0129	002455	002455
EAHMC12				01230	01225	
BA2R5FPHA7				01230	01225	
				074	02813	071
ZAFIRA TOURER				01550	0750	007
OPEL					225/50 R17 94V	
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.					225/50 R17 94V	
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*136/2014W						6
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I					e4*2007/46*0204*21	
DIESEL					03.07.2015	K FT096928
0002	3640	01956				
F.1/F.2:BEI ANHANGEBETRIEB 2530*7.2/8.2:1340 B.ANH.BET						
R.*O.1:1650 BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZU						
GKOMB. 4000 KG BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL. GES.-MASSE D.						
ZUGKOMB. 4000 KG BIS 12% STEIG.*S.1:MAX.S-PL.*WA.AHK						
LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.05.2016*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)