



## Audi A4 Avant

EZ 03/2010 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 204.367km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 59\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                  |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TFSI EU5, S line Sportpaket plus, 2008 - 2011] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>WAUZZZ8K9AA100680                                                                         | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>204.367km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>02/2027 / Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                             | Leistung<br>179 PS (132 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.984 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                           | Letzter Service<br>153.804km                | Letzter Service am<br>09/2024            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>5                                                                                       | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>03/2010                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                 | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>4        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                    | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                  | CO2-Emissionen<br>172g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>7.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

  
(4 mm)

Vorne rechts

  
(4 mm)

Hinten links

  
(3 mm)  
Kratzer

Hinten rechts

  
(3 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 205  | Beifahrertür             | 205  |
| Kotflügel vorne links   | 240  | Kotflügel vorne rechts   | 240  |
| Türe hinten links       | 200  | Türe hinten rechts       | 220  |
| Seitenteil hinten links | 205  | Seitenteil hinten rechts | 235  |
| Motorhaube              | 230  | Heckklappe               | 260  |
| Dach                    | 215  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: S line
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung

- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen

- Sportsitze vorn

- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Sport-Fahrwerk S-line

- Tagfahrlicht

- Wärmeschutzverglasung grün getönt



## Sonderausstattung

---

- Ablage-Paket

- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player)

- Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Heckleuchten LED

- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion

- Licht-Paket

- Mittelarmlehne vorn

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

- Anhängerkupplung Vorbereitung

- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)

- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)

- Glanz-Paket

- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Licht- und Regensensor

- Make-up-Spiegel beleuchtet

- Perleffekt-Lackierung


- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos
















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Riss/Bruch)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)