



Volvo V60 Plus Dark Recharge Plug-In Hybrid AWD

EZ 08/2024 | Kombi | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 24.660km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 02.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V60 Plus Dark Recharge Plug-In Hybrid AWD [DE - Kb5 T8 Twin Engine AWD PHEV EU6d, Plus Dark, 2021 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN YV1ZWH7V2S2644493	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 24.660km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 310 PS (228 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 14.234km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2024	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	95	Heckklappe	115
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Hybrid 335 kW (Motor 2,0 Ltr. - 228 kW)
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkradheizung
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS)
- Original Fahrzeug Farbe: ONYX BLACK

• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturset
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
• Sensor Scheibenbeschlagerkennung	• Sitz-Komfort-Paket
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Subwoofer	• Türsicherungssystem hinten elektrisch
• Volvo ON CALL	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch	• Dachreling schwarz, hochglänzend
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Verglasung getönt
• Befestigungssystem im Gepäckraum	• Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Multifunktion	• Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Rücksitzlehnen klappbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Bordcomputer	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay)
• USB-Anschlüsse (2) im Fond	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
• Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)	• Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
• Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Intelligent Speed Assist (ISA)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
• Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)	• Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Gurtstraffer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Keyless Drive
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Seitenairbag vorn	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	• Tagfahrlicht LED
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Winter-Paket	



Sonderausstattung

• Business-Paket	• Fahrassistenz-System: Driver Assistance
• Fahrassistenz-System: Pilot Assist	• Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Harman-Kardon)
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach	• Radioempfang digital (DAB+)
• Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic
• Sportsitze Teilleder / Mesh-Textil	• Service-System: Google Services
• Fahrassistenz-System: Driver Awareness	• Fahrassistenz-System: Emergency Stop Assist
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
• Tagfahrlicht LED	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)