



Mercedes-Benz CLS 400 d 4Matic

EZ 08/2021 | Coupé | Diesel | Automatikgetriebe | 61.568km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLS 400 d 4Matic [DE - Lim4 CLS 400 d EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2021 - 2023]		
Kategorie Coupé	FIN W1K2573231A093947	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 61.568km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 330 PS (243 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.925 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.755km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2021	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 194g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	115	Heckklappe	130
Dach	165 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 4-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Media-Display
- Modellpflege mit Code

- | | |
|--|--|
| • Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT | • Motorhaube mit Powerdome |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation | • PRE-SAFE-System |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) |
| • Touchpad (Mittelkonsole) | • USB-Anschluss im Fond |
| • USB-Anschlüsse | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • AMG-Optic-/Styling-Paket 1 | • AMG-Line Interieur |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Innenhimmel schwarz |
| • Fußmatten AMG | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica |
| • Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht) | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Heckspoilerlippe | • Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem) |
| • Original Fahrzeug Farbe: MOJAVESILBER | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung) | • Ausstattungs-Paket: designo Interieur (Bicolor) |
| • Ausstattungs-Paket: Energizing | • Bereifung mit Notlaufsystem |
| • Bodenmatte Kofferraum in designo Velours | • Diebstahlschutz-Paket |
| • Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar) | • Einstiegsleisten beleuchtet |
| • Fahrassistenz-Paket Plus | • Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung |
| • Fernschließung Heckdeckel | • Head-up-Display (Frontsichtanzeige) |
| • Infotainment-Paket High-End | • Innenausstattung: Holz Ulme, glänzend |
| • Keyless-Go-Paket | • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik) |
| • Komfort-Paket Akustik | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lenkrad heizbar | • Memory-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelkonsole Holz Ulme |
| • Multibeam LED | • Multifunktions-Telefonie |
| • Multikontursitz-Paket Aktiv | • Park-Paket mit 360° Kamera |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Seitenairbag (Sidebag) hinten |
| • Servoschiessung für Türen | • Sitze vorn: Klimatisierung |
| • Sitzheizung hinten | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch | • Spiegel-Paket |
| • Steckdose 230V | • Surround-System Burmester |
| • Wärme-Komfort-Paket vorn | • Zusatzheizung (Standheizung) |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff | • Innenhimmel schwarz |
| • Fußmatten designo Hochflor | • Sitzbezug / Polsterung: designo-Leder Exklusiv Nappa |

• Lenkrad (designo-Leder Nappa, 2-farbig)	• Air-Balance-Paket
• Sitzheizung vorn	• Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz	• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
• Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent	• PRE-SAFE-System Impuls Seite
• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent	• Vorrüstung car sharing
• Konnektivität-Paket	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• Smartphone integriert	• Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
• Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
• KeyFree-Startsystem	• Heckdeckel öffnen + schließen automatisch (Hands-Free-Access-System)
• Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
• Sitzheizung vorn	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Kamerasystem 360 Grad	• Sitzheizung vorn
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











12.08.21	2222	BAG000209	2	02	243 / 4200	250
M1	AA		5001		1896	
W1K2573231A093947	2		1437		1935	
Mercedes-Benz			-	76	-	
R1ECLS			194	2545	2545	
E323T1			1245	1300	-	
CZAA151B			1245	1300	-	
-			76	3300	69	
CLS 400 d 4MATIC			1900	750	5	-
MERCEDES-BENZ			245/35 R20 095Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			275/30 R20 097Y XL			
Limousine			-			
715/2007*2018/1832AP			GRAU	7/-		
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			e1*2007/46*1818*12			
Diesel			30.10.20	K	GF688438	
0002	36AP	2925				
P.4: 3600-4200*7.2/8.2:+100 b.Anh.Betr.*Stufe PM 5 ab						
Tag Erstzul.*Fz ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP						
m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h						
gem.5.Aend.V0.z.9.Ausn.V0.z.StV0 ausgestattet*						

08 242
G 0278

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörden (Teil II)

12.08.2021

GF688438

08 242
G 0278

224378
024071052

08-10-12 02-10-14
08-10-12 02-10-14

DEKRA logo and inspection details. Includes fields for vehicle identification, inspection date, and inspector name. The document is a technical inspection report in German.

Mercedes-Benz EG-Übereinstimmungsbescheinigung. This is a form for the EG conformity certificate, detailing vehicle specifications and inspection results. It includes sections for engine, transmission, and chassis.

Mercedes-Benz EG-Übereinstimmungsbescheinigung. This is a form for the EG conformity certificate, detailing vehicle specifications and inspection results. It includes sections for engine, transmission, and chassis.

General inspection results and technical specifications. This section contains detailed data on the vehicle's performance, emissions, and safety features. It includes tables for engine data and chassis components.

Technical specifications and inspection results. This section contains detailed data on the vehicle's performance, emissions, and safety features. It includes tables for engine data and chassis components.

Mercedes-Benz service history and inspection results. This section contains a detailed record of the vehicle's maintenance and inspection history. It includes a table for service events and a section for inspection results.



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)