



Renault Espace Limited

EZ 03/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 248.661km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 48***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Espace Limited [DE - Van5 2.0 BLUE dCi 160 EU6d-T, Limited, 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN VF1RFC00X62204386	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 248.661km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 237.273km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 171g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(8 mm)

Hinten rechts



(8 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in μm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in μm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	195 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	295 	Heckklappe	-
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Licht- und Regensensor
• Luftdüsen im Fond	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Mittelkonsole	• Motor 2,0 Ltr. - 118 kW BLUE dCi Diesel FAP
• Panorama-Frontscheibe	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) Ladefläche eben	• Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
• Safety Plus-Paket	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheinwerfer Full-LED	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze vorn mechan. verstellbar
• Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe	• Steckdose (12V-Anschluß) 3. Sitzreihe
• Sun Plus-Paket	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen (8,7 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Visio Plus-Paket	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Abstandswarner
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• USB-Ladeanschluß (2) inkl. AUX-Anschluß für 2. Sitzreihe	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Frontscheibe (Sun-Protect)	• Frontscheibe reflektierend
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















27.03.19	3333	BKR000097	2	01	118	3500	1198
M1	AB		4957		1888		
VF1RFC00X62204386	0		1675		1833-1956		
RENAULT				80			
RFC			171	2532	2532		
JD4			1250	1390			
AMATA0305000			1250	1390			
			74	2625	68		
ESPACE			2000	750	5		
RENAULT (F)			235/65 R17 (104)V				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/65 R17 (104)V				
Schräghecklimousine							
715/2007*2017/1347BG			SCHWARZ/SCHWARZ	9/9			
EURO6;WLP:BG;PI/CI; M, N			e2*2007/46*0470*10				
Diesel			18.12.18	K	FJ963728		
0002	36BG	1997					
WW.AHK lt. EGTG*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)