


Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell				
	Volkswagen		Golf VII Lim. Lounge BMT		1.2 TSI BMT EU6, Lounge, 2015 - 2..				
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel		
	WVWZZZAUZGP080255		Lim. Schrägheck		5	Superbenzin	0603/BPE		
		Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. III	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
		10.02.2016	3	3	81 kW	4	1197	04/27	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)			Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)	
	0,00 %		0,00 %			B		114 (NEFZ)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	71.500 km		71.266 km		76.266 km		k. A.	04/25	67.947 km
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am		nächster KD (km)	
Deep Black Perleffekt			Perleffekt		k. A.	26.03.2027		26.200 km	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung							
Nicht vorhanden									
Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.			
Sitzbezüge für Aktions..		Titanschwarz		Getriebe 6-Gang		Euro 6			
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung		k. A.							
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: nein			

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung	Serienausstattung: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Doppeltonhorn Elektron. Differentialsperre (EDS) Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Gepäckraumabdeckung / Rollo Getriebe 6-Gang Heckscheibenwischer Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Knieairbag Fahrerseite Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. Licht- und Sicht-Paket 1 Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI Nebelschlussleuchte Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr.. Sitz vorn rechts höhenverstellbar Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum Türgriffe außen Wagenfarbe Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn Zentralverriegelung mit Fernbedienung Ablagefach am Dachhimmel Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel lackiert Bremsassistent Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) Elektron. Differentialsperre (XDS) Fensterheber elektrisch vorn und hinten Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Handschuhfach abschließbar und beleuchtet Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver .. Karosserie: 4-türig Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit.. Lendenwirbelstützen vorn Leseleuchten vorn und hinten LM-Felgen Multifunktionsanzeige Plus Nichtraucher-Paket Reifenkontroll-Anzeige Schalt-/Wählhebelgriff Leder Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen.. Sitzbezug / Polsterung: Stoff Spiegel-Paket Stoßfänger lackiert Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) Wegfahrsperre (elektronisch) Ablagetasche an Vordersitzlehnen Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel asphärisch, links Auto-Hold-Funktion Chrom-Paket (1) Einparkhilfe vorn und hinten Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fußmatten Textil Getränkehalter vorn Handschuhfach mit Kühlfunktion Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A.. Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Kopfstützen hinten (3-fach) Lenkrad (Leder) mit Multifunktion Leuchtweitenregelung Mittelarmlehne vorn klappbar Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli.. Parkbremse elektrisch Rücksitzlehne geteilt Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn Sitz vorn links höhenverstellbar Sitze: Komfortsitze vorn Start/Stop-Anlage Tagfahrlicht Wärmeschutzverglasung grün getönt Winter-Paket Sonderausstattung: Audiosystem Composition Media (Touchscree.. Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) .. Navigationsmodul Discover Media (für Audios.. Perleffekt-Lackierung Sondermodellpaket: Sondermodell Lounge																								
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 18.08.2026 - Gültig bis 76266 km																								
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):<table><tr><td>Tauschaggregat</td><td>Nachlackierung</td><td>Technischer Mangel</td><td>Sonstiges</td><td>Vorschadenhöhe</td></tr><tr><td>nein</td><td>nein</td><td>nein</td><td>nein</td><td>0,00 €</td></tr></table> Vorschäden lt. Bewerter:<table><tr><td>Tauschaggregat</td><td>Nachlackierung</td><td>Technischer Mangel</td><td>Sonstiges</td><td>Vorschadenhöhe</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00 €</td></tr></table>					Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	nein	nein	nein	nein	0,00 €	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	-	-	-	-	0,00 €
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe																					
nein	nein	nein	nein	0,00 €																					
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe																					
-	-	-	-	0,00 €																					
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja																								
Optischer Zustand	 Fondseite links - Smart 2. Besch. selbes Bauteil Fondseite links - SmartRepair Fondseite rechts - SmartRepair Heckklappe - nass schleifen / polieren Kotflügel vorne links - Delle entfernen Kotflügel vorne rechts - SmartRepair Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren Stoßfänger hinten - SmartRepair Stoßfänger vorne - SmartRepair Tür hinten links - nass schleifen / polieren Tür vorne links - nass schleifen / polieren Tür vorne rechts - nass schleifen / polieren Zwischensumme																								

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand
Inspektion - Wartung
Zwischensumme

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	205/55 R16	5,00 mm (Goodyear)	5,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten	HL	HR
	205/55 R16	5,00 mm (Goodyear)	5,00 mm (Goodyear)

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung					Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 71.500 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Lim. Lounge BMT


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZAUZGP080255

Kilometerstand: 71.266 km

Erstzulassung: 10.02.2016

Anzahl Halter lt. Kunde: 3

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 3





Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Lim. Lounge BMT

Auftr.-Nr: nicht vorhanden


VIN: WVVZZZAUZGP080255

Kilometerstand: 71.266 km

Erstzulassung: 10.02.2016

Anzahl Halter lt. Kunde: 3

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 3



Inspektion - Wartung



Kotflügel vorne links - Delle entfernen



Tür vorne links - nass schleifen / polieren



Tür hinten links - nass schleifen / polieren



Fondseite links - SmartRepair



Fondseite links - Smart 2. Besch. selbes Bauteil



Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren



Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Heckklappe - nass schleifen / polieren



Fondseite rechts - SmartRepair



Tür vorne rechts - nass schleifen / polieren



Kotflügel vorne rechts - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair