



Audi A5 Cabriolet 3.0TDI

EZ 02/2016 | Roadster/Cabrio | Diesel | Automatikgetriebe | 162.052km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A5 Cabriolet 3.0TDI		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WAUZZZ8FXGN006943	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.052km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 218 PS (160 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	305 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	100 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	300 	Heckklappe	130
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 2-türig
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012
- Motor 3,0 Ltr. - 160 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Mythossschwarz Metallic
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar

- Start/Stop-Anlage
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)



Sonderausstattung


- Audi music interface
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Glanz-Paket inkl. Kühlergrill hochglänzend schwarz, mit horizontal Chromzierleisten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk S-line
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Exterieur-Paket S line
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Infotainment-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sportsitze vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











	Seitdem, das ich kein Eigentümer mehr bin	
	01	
	Wohnungszugangsnummer 0943	
am	13.02.2016	48 Dienstleistungsjahre 13.07.2015
an	EG Betriebsrat/Land	
	+12001118/0430/38	
	000000	
	Wohnungskraftwagen	
	Null	
	AS Carones	
	BANKOVQVIGGTO6C3PM8H16D4/MNEM	
*	B.	

Zustieg: Genehmigungsdokumente


entwurf - Aufhebung der Zustimmung
 wird, so die Zustimmung abgelehnt)

Abgemeldet at:

27. Juli 2026



Zuführungsnr.: Nr. 305-0703
 der General-Versicherung AG
 30360 Himm, Prager Strasse 45
 für die Buchhaltungsmittel Zweig



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Cabriooverdeck (Verschleiß)




Cabriooverdeck (Verschleiß)



Schweller links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)