



Volkswagen Golf Comfortline BMT

EZ 09/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 181.004km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline BMT [DE - LimS5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU5, Comfortline, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZEW113199	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 181.004km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 173.695km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	250 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

- | | |
|---|--|
| • Heckscheibenwischer | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Innenspiegel abblendbar |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Klimaanlage Climatic | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne vorn klappbar | • Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1395 ccm) |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Antennen-Diversity | • Antennen-Diversity |
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) | • Panorama-Schiebedach elektrisch |
| • Perleffekt-Lackierung | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











25.09.2013	0603	BJF000560	2	1	90/5000	203
M1	AC		4255-4357		1790-1799	
WVWZZZAUZEW113199		3	1437-1491		1247-	
VOLKSWAGEN, VW				80		
AU			123	1750	1750	
AC4CXSA0			920	880		
FM6FM6AJ009N7MJOMLVR2			920	880		
			74	3750	72	
			1400	620	5	
GOLF			195/65 R15 91H			
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombilimousine			Schwarz		9	
715/2007*630/2012J			e1*2007/46*0623*08			
EURO5;J;P;C;I;M;N1I			31.07.2013		K	GZ951773
Benzin						
0001	35J0	1395				

F.1/F.2.+50 U. 7.2/8.2.+65 B ANHANGEBETRIEB*O.1-1700 BIS 8%
 STEIG*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION 3200KG*EZ IST
 MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK UND ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.
 SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.
 STVO*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION AN 8% STEIG.350
 OKG*WW.AHK.LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.09.2013*

Kombilimousine b. 8 Spl. AC (P) 3

Anmeldung zur nächsten HU **VUK LAGE 18** Sept 16

Außerbetriebsetzung
 08.06.2026

Kreis Herford
 Der Landrat
 Straßenverkehr

Schnepp

Außer Betrieb gesetzt

Wichtiger Hinweis:
 Zulassungsbescheinigung Teil I (I) nach Außerbetriebsetzung sorgfältig aufbewahren.
 Für eine erneute Zulassung sind Zulassungsbescheinigung erforderlich.

GZ951773

VOLKSWAGEN VW
 AU
 AC4CXSA0
 FM6FM6AJ009N7MJOMLVR2
 VWVWZZZAUZEW113199
 M1

715/2007*630/2012J
 EURO5;J;P;C;I;M;N1I
 Benzin

0001 35J0 1395

F.1/F.2.+50 U. 7.2/8.2.+65 B ANHANGEBETRIEB*O.1-1700 BIS 8%
 STEIG*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION 3200KG*EZ IST
 MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK UND ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.
 SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.
 STVO*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION AN 8% STEIG.350
 OKG*WW.AHK.LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.09.2013*

Inspektionen

1. mit Motorölwechsel

2. mit erneuerter Inspektionsercheinung

3. Langfristige Inspektionsercheinung

4. Karosserieprüfung

5. Reparaturempfehlung

6. Kundenwunsch (auch auf den Auftrag verweisbar)

Service durchgeführt am: 10.06.25

bei km-Stand: 173.695

Rechnungsnummer: 250.3520

Service durchgeführt von:

KLATTE & BETTIG
 Autogdienst GmbH
 Englerstr. 251 32051 Herford
 Tel.: 0524238908 Fax: 0524153429
 www.klatte-bettig-autodienst.de

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Inspektion Partners

Der nächste Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Welcher Service-Zustand ist zu diesem Zeitpunkt erforderlich?

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Stempel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)