



Audi A1 Sportback

EZ 05/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 237.483km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU6, sport, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8XXGB103294	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 237.483km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 225.480km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	330 	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Herzklopfen

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audi music interface | • Ausstattungs-Paket: admired |
| • Ausstattungs-Paket: admired plus | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Connectivity-Paket |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) | • Fondsitze (3 Sitzplätze) |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Heckleuchten LED |
| • Heckleuchten LED | • Innenlicht-Paket LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Media-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Tagfahrlicht LED | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











23.05.2016	0588	BDC001862	02	01	0092/05000	204
M1	4	AB	03973	03992	1746	-
WU2228XXGB103294	4		1812	1448	001180	-
AUDI			-	00050	-	-
BY			0123	001625	001625	-
SCZCAF1			00875	00815	-	-
FM62U010PBX07LLS57MMEM2			00875	00815	-	-
			073	03750	071	-
A1 SPORTBACK			01200	0590	005	-
AUDI			185/60 R15 84H			-
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			185/60 R15 84H			-
SCHRÄGHECKKLIMOUSINE						-
715/2007*136/2014W						-
EURO6:W:PT/CI; M, N1 I						-
BENZIN						-
0001	36WD	01395				-
F.1/F.2:1655 U. 7.2/8.2:860 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL						-
GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:2855KG*DATUM ZUR EMISSIONS						-
KLASSE: 23.05.2016***						-



23.05.2016

20.07.2016

FD168358

AUDI

SCZCAF1

FM62U010PBX07LLS57MMEM2

A1 SPORTBACK

AUDI

FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.

SCHRÄGHECKKLIMOUSINE

715/2007*136/2014W

EURO6:W:PT/CI; M, N1 I

BENZIN

0001

36WD

01395

F.1/F.2:1655 U. 7.2/8.2:860 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL

GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:2855KG*DATUM ZUR EMISSIONS

KLASSE: 23.05.2016***

[illegible][illegible]

1.	Anzahl der Autoren / Fächer	2 / 4	26.	Hochgeschwindigkeit (km/h)	204
2.	Anzahl der Antenne(n)	1	30.	Spannung Antenne 1/2 (mV)	1436 / 1436
3.	Lage des Antennenstrahlers	Achse 5	35.	Reflexion (Kombination)	
4.	Gegenseitige Verflechtung der Antennenstrahler		Achse 1		
5.	Reaktor (mV)	2457	Achse 2		
6.	Aufschubzeit (mV)	2457	36.	Auflage (Kombination)	ALU: vorhanden
7.	Länge (mV)	2457	40.	Code des Aufschubs	300042
8.	Breite (mV)	1748	41.	Code des Fahrzeuges	
9.	Höhe (mV)	1162	42.	Art und Anordnung der Türen	4 / 2 2144, 2 21415
10.	Masse in Sekunden (Zustand 2g)		43.	Anzahl der Stäbe (einzelne Fahrzeug)	5
11.	Masse in Sekunden (Zustand 2g)		43.1.	Stärke, die (Stäbe) nur zur Verankerung bei	
12.	Tafelbreite Masse des Fahrzeuges (g)	1241			
13.	Technisch zulässige Gesamtmasse in Sekunden	1675	43.2.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer ausgelegten	
14.	Technisch zulässige maximale Masse	875 / 875			
15.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	46.	Stückzahl	
16.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	46.1.	Stückzahl (mV) (bei 100%)	75, 00 / 2750
17.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	46.2.	Fahrerlaubnis (mV)	75, 00
18.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	46.3.	Abgemessen (Stück)	6,00 G W
19.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	46.4.	Abgemessen	715/2007/136120148
20.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	1.2	Produktions-Typ 1 (Stück 5 oder 6) (mV)	
21.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	CO (mV) (mV)	104,7	
22.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC (mV) (mV)	44,3	
23.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	NOx (mV) (mV)	30,3	
24.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	NOx (mV) (mV)	44,4	
25.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
26.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
27.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
28.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
29.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
30.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
31.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
32.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
33.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
34.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
35.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
36.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
37.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
38.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
39.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
40.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
41.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
42.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
43.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
44.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
45.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
46.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
47.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
48.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
49.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
50.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
51.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
52.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
53.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
54.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
55.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
56.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)	2855	THC + NOx (mV)		
57.	Technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (mV)				

10/2007/07

Serviceleistungen

Übersicht Service:
☐ 1. Item
☒ 2. Reparatur Service
☒ 3. Austausch Service (Prestel)

Inspection:

☐ 1. Item
☒ 2. Item

Reparaturen:

☐ 1. Item
☐ 2. Item
☐ 3. Item
☐ 4. Item
☐ 5. Item
☐ 6. Item
☐ 7. Item
☐ 8. Item
☐ 9. Item
☐ 10. Item
☐ 11. Item
☐ 12. Item
☐ 13. Item
☐ 14. Item
☐ 15. Item
☐ 16. Item
☐ 17. Item
☐ 18. Item
☐ 19. Item
☐ 20. Item
☐ 21. Item
☐ 22. Item
☐ 23. Item
☐ 24. Item
☐ 25. Item
☐ 26. Item
☐ 27. Item
☐ 28. Item
☐ 29. Item
☐ 30. Item
☐ 31. Item
☐ 32. Item
☐ 33. Item
☐ 34. Item
☐ 35. Item
☐ 36. Item
☐ 37. Item
☐ 38. Item
☐ 39. Item
☐ 40. Item
☐ 41. Item
☐ 42. Item
☐ 43. Item
☐ 44. Item
☐ 45. Item
☐ 46. Item
☐ 47. Item
☐ 48. Item
☐ 49. Item
☐ 50. Item
☐ 51. Item
☐ 52. Item
☐ 53. Item
☐ 54. Item
☐ 55. Item
☐ 56. Item
☐ 57. Item
☐ 58. Item
☐ 59. Item
☐ 60. Item
☐ 61. Item
☐ 62. Item
☐ 63. Item
☐ 64. Item
☐ 65. Item
☐ 66. Item
☐ 67. Item
☐ 68. Item
☐ 69. Item
☐ 70. Item
☐ 71. Item
☐ 72. Item
☐ 73. Item
☐ 74. Item
☐ 75. Item
☐ 76. Item
☐ 77. Item
☐ 78. Item
☐ 79. Item
☐ 80. Item
☐ 81. Item
☐ 82. Item
☐ 83. Item
☐ 84. Item
☐ 85. Item
☐ 86. Item
☐ 87. Item
☐ 88. Item
☐ 89. Item
☐ 90. Item
☐ 91. Item
☐ 92. Item
☐ 93. Item
☐ 94. Item
☐ 95. Item
☐ 96. Item
☐ 97. Item
☐ 98. Item
☐ 99. Item
☐ 100. Item

Ein Item: 1. Item

Ein Item: 2. Item

Ein Item: 3. Item

Ein Item: 4. Item

Ein Item: 5. Item

Ein Item: 6. Item

Ein Item: 7. Item

Ein Item: 8. Item

Ein Item: 9. Item

Ein Item: 10. Item

Ein Item: 11. Item

Ein Item: 12. Item

Ein Item: 13. Item

Ein Item: 14. Item

Ein Item: 15. Item

Ein Item: 16. Item

Ein Item: 17. Item

Ein Item: 18. Item

Ein Item: 19. Item

Ein Item: 20. Item

Ein Item: 21. Item

Ein Item: 22. Item

Ein Item: 23. Item

Serviceleistungen

Übersicht Service:
☐ 1. Item
☒ 2. Reparatur Service
☒ 3. Austausch Service (Prestel)

Inspection:

☐ 1. Item
☒ 2. Item

Reparaturen:

☐ 1. Item
☐ 2. Item
☐ 3. Item
☐ 4. Item
☐ 5. Item
☐ 6. Item
☐ 7. Item
☐ 8. Item
☐ 9. Item
☐ 10. Item
☐ 11. Item
☐ 12. Item
☐ 13. Item
☐ 14. Item
☐ 15. Item
☐ 16. Item
☐ 17. Item
☐ 18. Item
☐ 19. Item
☐ 20. Item
☐ 21. Item
☐ 22. Item
☐ 23. Item
☐ 24. Item
☐ 25. Item
☐ 26. Item
☐ 27. Item
☐ 28. Item
☐ 29. Item
☐ 30. Item
☐ 31. Item
☐ 32. Item
☐ 33. Item
☐ 34. Item
☐ 35. Item
☐ 36. Item
☐ 37. Item
☐ 38. Item
☐ 39. Item
☐ 40. Item
☐ 41. Item
☐ 42. Item
☐ 43. Item
☐ 44. Item
☐ 45. Item
☐ 46. Item
☐ 47. Item
☐ 48. Item
☐ 49. Item
☐ 50. Item
☐ 51. Item
☐ 52. Item
☐ 53. Item
☐ 54. Item
☐ 55. Item
☐ 56. Item
☐ 57. Item
☐ 58. Item
☐ 59. Item
☐ 60. Item
☐ 61. Item
☐ 62. Item
☐ 63. Item
☐ 64. Item
☐ 65. Item
☐ 66. Item
☐ 67. Item
☐ 68. Item
☐ 69. Item
☐ 70. Item
☐ 71. Item
☐ 72. Item
☐ 73. Item
☐ 74. Item
☐ 75. Item
☐ 76. Item
☐ 77. Item
☐ 78. Item
☐ 79. Item
☐ 80. Item
☐ 81. Item
☐ 82. Item
☐ 83. Item
☐ 84. Item
☐ 85. Item

[illegible][illegible]

Gewährleistungsnachweis

Kennungs-Identifizierung: **S81 WALLEZ BX x G8103294**

Typ, Motorleistung, Getriebe, Antriebsformel: **BXFB JC 1519282 = 0**

Motor und Getriebearten, Ausstufen: **A1 Sportback 1.4 16V 92 PMS**

Lack- und Innenverkleidungsfarbe: **CZCA --- --- PNW LY9T / Y9T- --- / VS**

Werkzeugausrüstung: **EDA 7A7 4UE 6XD 5SL 5RU 1KT J0H 1ZC 1A2 JFA UC2 G26 5MB 2X1 4R1 F0A 00U 0YD L75 TL1 3N6 B1G U1A 1N3 1XW 00G 907 025 033 7Q4 CFF 7H1 4X3 0L3 4KF 412 5D1 1SA UC3 7MM G1D G16 40H**

Verbrauchswerte: **6,7 4,4 5,2 123**

Stempel des ausliefernden Audi-Betriebs: **Autohaus Bachert Audi Partner 20294 Schützengasse 38 50843, Mönchengladbach Telefon: 02161 922290 Telefax: 02161 922290 www.audi-bachert.de**

Datum der Auslieferung: **23.05.16**



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)