



Renault Trafic L1H1 2,7t Komfort

EZ 11/2017 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 169.299km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Trafic L1H1 2,7t Komfort [DE - Ka4 1.6 dCi 145 Energy EU6, L1H1 2,7t Komfort, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF1FL000357785029	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 169.299km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 145 PS (107 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		C02-Emissionen 160g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	180 	Heckklappe	160
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Motorschaden; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Motor 1,6 Ltr. - 107 kW dCi Diesel Energy
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verzurrösen Laderaumboden
- Vorrüstung für Elektrik Aufbau
- Wärmeschutzverglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Batterie 85 Ah
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Keyless-Entry
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3098 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung


- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Anhängerkupplung | • Audio-Navigationssystem R-Link Evolution mit Touchscreen und Carminat TomTom |
| • Außenspiegel mit Weitwinkel | • Deluxe-Paket |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Holzfussboden im Laderaum verstärkt | • Klang & Klima-Paket mit R-Link |
| • Klare-Sicht-Paket | • Klimaanlage |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit |
| • Lenkrad (Leder) | • Licht- und Regensensor |
| • Mobiles Büro-Paket 1 | • Nebelscheinwerfer |
| • Radvollabdeckungen | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Seitenairbag vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Luxe | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz umwandelbar |
| • Sitzheizung | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














27.11.2017	3333	BFL001832	2	01	107 / 3500	183
N1	BB			4999		1956
VF1FL000357785029	X			1951-1971		1818-2058
RENAULT				80		
L				160	2820	2820
FAR9M				1585	1650	
MG1000600A10				1585	1650	
				74	2625	71
TRAFIC				2000	750	3
RENAULT (F)				215/65 R 16 C(186/104)T		
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t				215/65 R 16 C(186/104)T		
Van						
715/2007*2015/45Y/EG						
EURO6:Y:PI/CI: N1 III, N2				e2*2007/46*0014*31		
Diesel				21.02.17	K	EU542183
0002	36Y0	1598				
WW.AHK It. EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Leer



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Verformung)




Dach (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)