CarOnSale

Opel Zafira Tourer L

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



07/2023	38.142km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Tourer L [DE - Bs5 2.0 D EU6d, L Tourer (L3), 2020 - 2022]	KATEGORIE Van
FIN VXEVEEHZ7PZ040712	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 38.142km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 37.414km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 204g/km (WLTP) 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (WLTP) 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (2 Sitzplätze)
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Abdeckleiste Schiebetürschiene in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bodenbelag: Teppichboden
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten beleuchtet, vorn und hinten
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Frontschürze in Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- HiFi-Soundsystem inkl. Subwoofer
- Info-Display, groß
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Klimaanlage im Fond
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW CDTI
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 3275 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links elektr. betätigt (sensorgesteuert)
- Schiebetür rechts elektr. betätigt (sensorgesteuert)
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts mit Massagefunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sitzkombination: (4) 6-Sitzer
- Sitzverstellung vorn links elektr. (6-fach)
- Sitzverstellung vorn rechts elektr. (6-fach)
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 230V
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Vollverglasung (Seitenfenster in Gepäck-/Laderaum / 3.Sitzreihe)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung hinten stark abgedunkelt (Solar-Protect)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Head-up-Display
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- 10 Lautsprecher
- Audiobedienung am Lenkrad
- Abbiegelicht
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Kopf-Airbag-System hinten
- Servolenkung
- Original Fahrzeug Farbe: KAOLIN WEISS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster, Heckwischeranlage und Heckscheibenheizung
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Design-Paket Black Edition
- Klapptisch auf Schienensystem
- Seitenschutzleisten Schwarz, Hochglanz
- Grip-Control
- Opel Connect

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VXEVEEHZ7PZ040712

CarOnSale

CarOnSale














Zweitschrift

28.07.2023
M1
VXEVEEHZ7PZ040712
OPEL
V
F
EHZ7-M2N2ON
ZAFIRA LIFE
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Diesel
0002
36AP
1997
130/3750
5309-5309
1899-1899
84
196
2860
1500
1500
2813
81
69
1900
750
225/55 R17 101V
225/55 R17 101V
Weiß
e2*2007/46*0532*20
16.02.2023
GS883137

SYKF8957