



Mini Countryman John Cooper Works

EZ 08/2013 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 136.660km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 50***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Countryman John Cooper Works [DE - SUV5 John Cooper Works EU5, (Facelift) 2012 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WMWXD11020WR15580	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.660km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 218 PS (160 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 128.300km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

(4 mm)

Vorne rechts

(4 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten links

(6 mm)

Hinten rechts

(6 mm)
Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links

(6 mm)

Vorne rechts

(6 mm)

Hinten links

(6 mm)

Hinten rechts

(6 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Kerben und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	270 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	260 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Standlicht vorne rechts defekt

Zusatzinformationen

Laut Enlieferer Tür hinten, rechts instandgesetzt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Aerodynamik Kit
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit
- Drehzahlmesser
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 160 kW 16V KAT

- | | |
|---|--|
| • Nebelscheinwerfer | • Nichtraucher-Paket |
| • Radstand 2595 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schaltpunktanzeige | • Schienensystem Innenraum, kurz (Center Rail) |
| • Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Sport-Auspuffanlage |
| • Sportliche Fahrwerksabstimmung | • Sportsitze vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Dach Wagenfarbe |
| • Original Fahrzeug Farbe: ABSOLUTE BLACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ausstattungs-Paket: Chili | • Ausstattungs-Paket: Wired |
| • Colourline | • Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube, Heck Sport Stripes |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Fußmatten Velours |
| • Innenausstattung: Chrome-Line | • Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Chili Red |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Laderaumboden herausnehmbar |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Scheinwerfergehäuse mit abgedunkelten Hintergrund (schwarz) |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Lounge |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenschutzverglasung |
| • Sport Button | • Licht-Paket |
| • Ablage-Paket | • Nebelscheinwerfer |
| • Blinkleuchten Weiß | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Bordcomputer | • Klimaautomatik |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Bordcomputer |
| • Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll) | • Sprachbediensystem |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Armauflage vorn |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • MINI Connected (Schnittstelle) | • Audio-Navigationssystem |

- Kopfstützen hinten 3-fach

- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)