



Ford Fiesta Fun X

EZ 09/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 197.819km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Fun X [DE - LimS5 1.3 EU4, Fun X, 2006 - 2007]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0HXXGAJH7T60216	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 197.819km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.299 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2007	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	330 	Kotflügel vorne rechts	255 
Türe hinten links	245 	Türe hinten rechts	225 
Seitenteil hinten links	385 	Seitenteil hinten rechts	235 
Motorhaube	140 	Heckklappe	195 
Dach	185 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fun
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 51 kW KAT
- Rücksitzlehne klappbar
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Check-Control-System
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Getriebe 5-Gang
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer
- Heizung mit Umluftschaltung



Sonderausstattung


- | | |
|---|--------------------------------|
| • Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player) | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Metallic-Lackierung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrer tür (Kratzer)



Fahrer tür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Zieht Luft



Rückscheibe (Anderer Schaden): Zieht Luft



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)