



Volkswagen Crafter 35 mittellang Hochdach
FWD

EZ 02/2022 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 107.997km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter 35 mittellang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSYZN9029861	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.997km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 106.036km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	300 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	355 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	430 
Motorhaube	140	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- LKW-Zulassung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Radstand 3640 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts

- | | |
|---|--|
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) | • Tagfahrlicht |
| • Verzurrösen Laderaum | • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t |
| • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 2. Batterie | • Ablage-Paket 2 |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Fahrassistenten-Paket 2 | • Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Funkschlüssel (4) klappbar | • Fzg. ohne Typbezeichnung |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Lackierung: Metallic-Lackierung |
| • Markierungsleuchten seitlich | • Notrufsystem |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Raucher-Paket |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschdüsen beheizt |
| • Schmutzfänger vorn und hinten | • Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort Plus | • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoActive, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach, Massagefunktion) |
| • Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe | • Trittstufe hinten rechts |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung |
| • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Sprachsteuerungs-System |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth |
| • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless | • Handschuhfach abschließbar |
| • Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion | • Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung mit Fahrzeug-Stop-Funktion (ACC inkl. follow to stop) | • Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Schmutzfänger vorn |
| • Schmutzfänger hinten | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)




Beifahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)