



Audi A1 Sportback

EZ 01/2018 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 158.762km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 Sportback [DE - LimS5 1.4 TDI (ultra) EU6, design, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8X6JB044929	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.762km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.422 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 155.274km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 97g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)

Kratzer



(8 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	165 	Heckklappe	140
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder gelocht - 3-Speichen)
- Modellvariante CO2-optimiert (Ausführung e, Ultra)
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Heckspoiler in Kontrastfarbe
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz-Paket

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Liga

- Sportsitze vorn

- Stoßfänger lackiert

- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Original Fahrzeug Farbe: NANOGRAU

- Sitze vorn höhenverstellbar

- Start/Stop-Anlage

- Tagfahrlicht

- Wärmeschutzverglasung grün getönt

- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Sitz vorn rechts höhenverstellbar



Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar

- Außenspiegel Wagenfarbe

- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Klimaautomatik

- Metallic-Lackierung

- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus

- Sitzheizung vorn

- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

- Licht- und Regensensor

- Connectivity-Paket

- Universal-Schnittstelle Bluetooth

- Fahrer-Informations-System (FIS)

- Audi music interface

- Heckleuchten LED

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide

- Dachhimmel Stoff, schwarz

- Fondsitzeanlage (3 Sitzplätze)

- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Media-Paket

- Mittelarmlehne vorn mit Fach

- Nebelscheinwerfer integriert

- Sound-System DSP / Audi Sound-System

- Scheibenwaschdüsen heizbar

- Frontscheibe mit Bandfilter oben

- Audi music interface

- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio

- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion

- Universal-Schnittstelle Bluetooth

- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












1. Anzahl der Achsen / Räder	2 / 4	26. Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180
2. * Anzahl der Antriebsachsen	1	30. Typische Achse 102 (mm)	1438 / 1430
3. * Lage der Antriebsachse(n)	Achse 1	35. Räder / Räderkombination	
4. * Gegenläufige Verteilung der Antriebsachsen		Achse 1	270x45 610 80V / 2x18 2134
5. * Räderstand (mm)	2487	Achse 2	270x45 610 80V / 2x18 2134
6.1. Achsstand (mm)	2487	36. Antriebs-Steuerachsen	102/111, vorderrad
6.2. Länge (mm)	2673	38. Code des Aufbaus	40
6.3. Breite (mm)	1746	41. Farbe des Fahrzeuges	0840
7. Höhe (mm)	1412	42. Anzahl und Anordnung der Türen	4 / 2 1196, 2 1435
13. Masse in beladenem Zustand (kg)	1205	43. Anzahl der Sitzplätze (berechnet, Fahrerseite)	5
13.2. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1279	43.1. Sitzplatz, der (den) nur zur Verwendung bei	
16. Technisch zulässige Höchstmasse		bestanden Fahrzeug beladen ist (mm)	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem		43.3. Anzahl der für Rechtsfahrer zugelassenen	
Zustand (kg)	1640	Sitzplätze	
16.2. Technisch zulässige maximale Masse		46. Getriebeart	
an Achse 1 (1/2) (kg)	800 / 835	Steuerknüppel (StVA) bei max "	88.00 / 2438
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der		Fahrerknüppel (StVA)	88.00
Fahrgestellteile (kg)	2040	47. Abgemessen (Länge)	EUR 6 9
16. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei		48. Abgemessen	718.207/2015/408
Belastung eines		1.2. Prüfverfahren: Teil 1 (Eure 6 oder 6/1999) (StVA) (kg)	
16.1. Gesamtantriebs (kg)	1200	CO (g/km) / (g/km)	189.7
16.4. ungetriebenen Antriebs (kg)	800	THC (g/km) / (g/km)	
16. Technisch zulässige Höchstmasse		MMHC (g/km)	
an Kupplungsdruck (kg)	50	NOx (g/km) / (g/km)	38.4
30. Hersteller der Antriebsmaschine	AGC AG	THC + NOx (g/km)	76.2
31. Bauartbeschreibung gemäß		NOx (g/km)	
Kennzeichnung am Motor	CUS	Partikelmasse (g/km) / (g/km)	
32. Antriebsverfahren	36244 (Zündung) / 4-Takt	Partikelzahl (1/km) / (1/km)	0.11
33. Motor (Elektronik)	1634	Exponent Partikelzahl	11
23.1. Hybrid (Elektronik-Fahrzeug)	1634	2.2. Prüfverfahren: Teil 2 (StVA) (StVA) (kg)	
34. Anzahl und Anordnung der Zylinder	5, 14 1634	CO (g/km)	
35. Kraftstoff	1422	THC (g/km)	
36. Kraftstoff	0.84941	MMHC (g/km)	
36.1. Kraftstoff / (Standard-Antrieb) /		NOx (g/km)	
Partikelzahl / (Zweitmotor)	Part. mit Einstoffbelastung	NOx (g/km)	
37. Höchstleistung		Partikelmasse (g/km)	
37.1. Höchstleistung (kW bei max ")	88.00 / 3000	Partikelzahl (1/km)	
(Zweitmotor)		Exponent Partikelzahl	
37.2. Höchstleistung (kW) (Zweitmotor)		48.1. Rausch (m/s)	8.500
37.3. Höchstleistung (kW) (Zweitmotor)			
37.4. Höchstleistung (kW) (Zweitmotor)			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)