



Mercedes-Benz A 200 Turbo 3-türig

EZ 01/2008 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 189.810km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 200 Turbo 3-türig [DE - LimS3 A 200 Turbo EU4, Avantgarde, 2006 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1693341J563993	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 189.810km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 193 PS (142 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.035 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 9	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 192g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(2 mm)



(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Hutablage fehlt;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Armauflage vorn mit Fach
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Design- und Ausstattungslinie Avantgarde	• Drehzahlmesser
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 6-Gang
• Heckscheibe heizbar (ESG)	• Heckscheibenwischer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 3-türig
• Klimaanlage	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Motor 2,0 Ltr. - 142 kW KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK
• Parameterlenkung	• Reifendruckwarner
• Reiserechner	• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fußmatten Teppich / Rips |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Fahrwerk |
| • Sport-Paket | • Tempomat |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)