



BMW xDrive 20 d M Sport

EZ 11/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 109.385km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 71***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20 d M Sport [DE - SUV5 xDrive20d EU6, M Sport, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAYL11090EG12540	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.385km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.688km	Letzter Service am 12/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Verformung,
Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Automatische Stabilitäts-Control (ASC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Velours
- Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch

• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenkrad (Leder M-Technic)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• M Sport	• Media-System
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer LED	• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2670 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag vorn	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Service-System: Remote Services
• Servolenkung Servotronic	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
• Sport-Fahrwerk (M-Technic)	• Sportlenkung (M-Technic)
• Sportsitze vorn	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Stoßfänger vorn, Luftleitelement links und rechts (AirCurtain)	• Tagfahrlicht LED
• Warndreieck	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Antriebsart: xDrive (Allrad)
• Blinkleuchten LED	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Schnittstelle	• Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
• Abbiegelicht	• Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Business-Paket
• Dachreling Hochglanz Shadow-Line	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• HiFi-Lautsprechersystem
• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	• Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
• Metallic-Lackierung	• Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Rückfahrkamera

- | | |
|--|---|
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Navigationssystem: Navigation (USB) | • Sitzheizung vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion | • Fahrassistenz-System: Stauassistent |
| • Fahrassistenz-System: Driving Assistant | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • WLAN-Hotspot | • USB-Schnittstelle |
| • Head-up-Display | • Farbmonitor (8,8 Zoll) |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Verformung, Kratzer, Kerben)



Rad (Verformung, Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)