



Opel Cascada Innovation ecoFlex

EZ 08/2015 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 89.532km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Cascada Innovation ecoFlex [DE - Ca2 1.6 Turbo EU6, Innovation ecoFlex S/S, 2014 - 2018]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN W0LWT3D55GG000195	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.532km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 79.987km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Innovation Ecoflex
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Gurtzuführer elektrisch
- Hinterachse Ausführung: Wattstrebe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 1,6 Ltr. - 147 kW 16V SIDI Turbo

- | | |
|---|--|
| • Nebelscheinwerfer | • OnStar SOS Service |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor | • Sicht-Paket |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Fahrwerk | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verdeckbetätigung elektrisch mit Fernbedienung |
| • Verdeckbezug Premium, Stoff schwarz | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Abbiegelicht | • Aktives Kurvenlicht (AFL) |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) | • Dachantenne im Haifischflossen-Design |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink | • Innenausstattung: Dekorleisten Black Magic |
| • Innenausstattung: Leder perforiert | • Komfort-Paket |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Rückfahrkamera |
| • Sitzbelüftung vorn | • Sport-Paket |
| • Audiosystem 7 Lautsprecher | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Schnittstelle | • Farbdisplay (CID) |
| • Ergonomiesitz vorn links/rechts | • Sitzheizung vorn |
| • Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelaufgabe | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Windschott |
| • Lenkrad heizbar | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Einstiegshilfe Easy-Entry, elektrisch | • Pedale Aluminium |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)