CarOnSale

Smart forfour Basis 52 kW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2016	57.444km	71 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG forfour Basis 52 kW [DE - LimS5 1.0 EU6, passion, 2014 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4530421Y104797	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 57.444km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 8.828km	LETZTER SERVICE AM 02/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 97g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: 1x Reifen drucklos,

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**125 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Karosserie: 5-türig
- Kühlermaske schwarz
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenfenster hinten ausstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Volldach
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 5-Gang
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem Smart
- Cool & Audio-Paket
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fußmatten Velours
- Handschuhfach abschließbar
- Komfort-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- LED & Sensor-Paket
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Metallic-Lackierung
- Regen-/Lichtsensor
- Sitzheizung
- AUX-IN-Anschluss
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss
- Einparkhilfe hinten
- Klimaautomatik
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















smart
DAIMLER AG
WME4530421Y104797
1400 kg

CarOnSale

CarOnSale

19 20 21 22 23 24 25 26
A/C
OFF
AUTO









Erstzulassung 26.10.2016
FIN WME4530421Y104797

Nächster Service 02.2019 28828 km

Servicebericht 1

Mercedes-Benz
Daimler AG GSP/BWS
Mercedes-Benz-Str. 1
Germersheim

Datum 26.02.2018
Rep.-Auftr.-Nr. 61848
Laufleistung 8828 km


Durchgeführter Service
Service Großer Service
Werkstattcode Nicht vorhanden
Restlaufzeit -122 Tage
Restlaufstrecke 11200 km


Zusatzarbeiten
Motor: Öl- und Filterwechsel ☑
Staubfilter erneuert ☑
Luftfilter-Einsatz erneuert ☑

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.5, 5W40
Viskosität

Bis zum nächsten fälligen Service
smart road assistance ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Einhalten ☑





26.10.2018 131N E1I000317 2 1 M 52/6000
M1 AA 3525-3525 1667-166
WME4530421Y104797 5 1554-1554 975-976
smart - - -
451 97 1400 140
521GD 620 820 -
A2BAA402 620 820 -
- 85 3750 71
forfour - - 4
Daimler (D) 165/65 R15 81T
Fz.z.Verr.bef.b. 8 Spl. 185/60 R15 84T
Limousine -
715/2007*136/2014W Schwarz 9
EURO6;WLTP/CI; M, N1 I e1*2001/116*0413*32
Benzin 25.07.2016 K FS412
0001 3GW0 999 -
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.10.2016*

