



Kia Rio UEFA Euro 2016

EZ 11/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 115.326km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Rio UEFA Euro 2016 [DE - LimS5 1.2 EU6, UEFA Euro 2016, (Facelift) 2016 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KNADN511AG6801834	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.326km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2024 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 84 PS (62 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	90	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer (vorn)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad heizbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar


- | | |
|---|---|
| • Modellpflege | • Motor 1,2 Ltr. - 62 kW KAT |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: CLEAR WHITE | • Reifen-Reparaturset |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sondermodell Dream Team | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage (ISG) | • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











03.11.2016	8253	AFM00000	02	01	0062706900	166
MI	AF		04050		1720	
KNADN511AG6801834			1468		001127-001207	
KIA			0109	00050	001560	
UK			00945	00040	001560	
PSP01			00945	00040	001560	
M52DE1			070	03760	072	
KIO			00900	0450	0005	
KIA MOTOR (ROR)			185/65R15	88H		
P2.2. EPS. ESP. R. 8 SET.			185/65R15	88H		
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*136/2014W			WEIG		0	
ZUROG/WIPT/CI: M. MI I			611*2007/46*0135*12			
FENZIN			07.11.2014	KM	30585636	
0001	3600	01248				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.11.2016*						

Stapel für weitere gesetzlich zugelassene Eintragungen

DEKRA
gültigste MU
Jan 2022

DEKRA
Kau 24

29a1867
Auto: Setzt
gültig!

TWDI2814

Kreis Herford
Der Landrat
Stellenverwalter

Unterschrift

Eintragungen:

1. Fahrzeugklasse

2. Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges

3. Marke

4. Typkennzeichen

5. Fahrzeugtyp

6. Fahrzeugtypkennzeichen

7. Technische und sonst. Gegebenheiten des Fahrzeuges

8. Antriebsart

9. Motorleistung

10. Motorleistung in kW

11. Motorleistung in PS

12. Motorleistung in CV

13. Motorleistung in HP

14. Motorleistung in CV

15. Motorleistung in HP

16. Motorleistung in CV

17. Motorleistung in HP

18. Motorleistung in CV

19. Motorleistung in HP

20. Motorleistung in CV

21. Motorleistung in HP

22. Motorleistung in CV

23. Motorleistung in HP

24. Motorleistung in CV

25. Motorleistung in HP

26. Motorleistung in CV

27. Motorleistung in HP

28. Motorleistung in CV

29. Motorleistung in HP

30. Motorleistung in CV

31. Motorleistung in HP

32. Motorleistung in CV

33. Motorleistung in HP

34. Motorleistung in CV

35. Motorleistung in HP

36. Motorleistung in CV

37. Motorleistung in HP

38. Motorleistung in CV

39. Motorleistung in HP

40. Motorleistung in CV

41. Motorleistung in HP

42. Motorleistung in CV

43. Motorleistung in HP

44. Motorleistung in CV

45. Motorleistung in HP

46. Motorleistung in CV

47. Motorleistung in HP

48. Motorleistung in CV

49. Motorleistung in HP

50. Motorleistung in CV

51. Motorleistung in HP

52. Motorleistung in CV

53. Motorleistung in HP

54. Motorleistung in CV

55. Motorleistung in HP

56. Motorleistung in CV

57. Motorleistung in HP

58. Motorleistung in CV

59. Motorleistung in HP

60. Motorleistung in CV

61. Motorleistung in HP

62. Motorleistung in CV

63. Motorleistung in HP

64. Motorleistung in CV

65. Motorleistung in HP

66. Motorleistung in CV

67. Motorleistung in HP

68. Motorleistung in CV

69. Motorleistung in HP

70. Motorleistung in CV

71. Motorleistung in HP

72. Motorleistung in CV

73. Motorleistung in HP

74. Motorleistung in CV

75. Motorleistung in HP

76. Motorleistung in CV

77. Motorleistung in HP

78. Motorleistung in CV

79. Motorleistung in HP

80. Motorleistung in CV

81. Motorleistung in HP

82. Motorleistung in CV

83. Motorleistung in HP

84. Motorleistung in CV

85. Motorleistung in HP

86. Motorleistung in CV

87. Motorleistung in HP

88. Motorleistung in CV

89. Motorleistung in HP

90. Motorleistung in CV

91. Motorleistung in HP

92. Motorleistung in CV

93. Motorleistung in HP

94. Motorleistung in CV

95. Motorleistung in HP

96. Motorleistung in CV

97. Motorleistung in HP

98. Motorleistung in CV

99. Motorleistung in HP

100. Motorleistung in CV

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Blind)




Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch)