



Volkswagen Transporter lang FWD

EZ 11/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 125.647km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter lang FWD [DE - Kb4 2.0 TDI EU6d-T, lang, 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV2ZZZ7HZMH015507	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.647km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.620km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 202g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrösen Laderaum
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrer abschaltbar

- | | |
|--|---|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) |
| • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Tagfahrlicht | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Abfallbehälter | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm |
| • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht | • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus |
| • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi | • Generator verstärkt |
| • Haltegriffe A-Säulen | • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn | • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Schriftzug Transporter am Kotflügel |
| • Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder) | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) | • Zul. Gesamtgewicht 3,00 t |
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Regensensor |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Laderaumtrennwand (Gitter) hinter 2. Sitzreihe, halbhoch bis Dach |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Fahrwerk: Federung, Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt (schlechtwegetauglich) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) 2. Verdampfer + Zusatzheizung (Lade-/Fahrgastraum) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Rückfahrkamera | • Zuheizter |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















26.11.2020 0603 BTX27059 X 2 1 110/3250 182

M1 AF 5304 1904

1970 - 1945 -

202 3000 3000

1580 1500

1580 1500

70 2375 71

2500 750

215/65 R16C 106/104T

215/65 R16C 106/104T

Wiss

01*2001/116*0220*61

29.06.2020 A GG408604

KOMBI

VOLKSWAGEN-VW

Fz z Pers. bef. b. 8 Spl

Mehrzweckfahrzeug

7152007*2018/1832DG

EURO6 WLTP DG P/CJ, M, N11

Diesel

0002 36DG 1958

F, 1/6 2+100 U, 7/2 8 2+75 B, ANHÄNGEBETRIEB TECHN. ZULGES.

MASSE D. ZUGKOMBINATION: 5200KG BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK

ESP M. SPEZ. FAHRDYN. STABIL. SYST. F. ANH. BETR. F. TEMP. 100 KM/H

GEM. 3. AEND. VO. Z. 8. AUSN. VO. Z. STVO*HÖHE BIS 2298*MM AHK LT. EG

TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.11.2020*MLADESCHUTZGÜTE

R HINTER 3 SITZREIHE***

Landratsamt Nauenmarkt L. d. OPL

Zulassungsbehörde

92318 Nauenmarkt L. d. OPL

26.11.2020

0603

BTX27059 X

2 1 110/3250 182

M1 AF 5304 1904

1970 - 1945 -

202 3000 3000

1580 1500

1580 1500

70 2375 71

2500 750

215/65 R16C 106/104T

215/65 R16C 106/104T

Wiss

01*2001/116*0220*61

29.06.2020 A GG408604

KOMBI

VOLKSWAGEN-VW

Fz z Pers. bef. b. 8 Spl

Mehrzweckfahrzeug

7152007*2018/1832DG

EURO6 WLTP DG P/CJ, M, N11

Diesel

0002 36DG 1958

F, 1/6 2+100 U, 7/2 8 2+75 B, ANHÄNGEBETRIEB TECHN. ZULGES.

MASSE D. ZUGKOMBINATION: 5200KG BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK

ESP M. SPEZ. FAHRDYN. STABIL. SYST. F. ANH. BETR. F. TEMP. 100 KM/H

GEM. 3. AEND. VO. Z. 8. AUSN. VO. Z. STVO*HÖHE BIS 2298*MM AHK LT. EG

TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.11.2020*MLADESCHUTZGÜTE

R HINTER 3 SITZREIHE***

26.11.2020

0603

BTX27059 X

2 1 110/3250 182

M1 AF 5304 1904

1970 - 1945 -

202 3000 3000

1580 1500

1580 1500

70 2375 71

2500 750

215/65 R16C 106/104T

215/65 R16C 106/104T

Wiss

01*2001/116*0220*61

29.06.2020 A GG408604

KOMBI

VOLKSWAGEN-VW

Fz z Pers. bef. b. 8 Spl

Mehrzweckfahrzeug

7152007*2018/1832DG

EURO6 WLTP DG P/CJ, M, N11

Diesel

0002 36DG 1958

F, 1/6 2+100 U, 7/2 8 2+75 B, ANHÄNGEBETRIEB TECHN. ZULGES.

MASSE D. ZUGKOMBINATION: 5200KG BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK

ESP M. SPEZ. FAHRDYN. STABIL. SYST. F. ANH. BETR. F. TEMP. 100 KM/H

GEM. 3. AEND. VO. Z. 8. AUSN. VO. Z. STVO*HÖHE BIS 2298*MM AHK LT. EG

TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.11.2020*MLADESCHUTZGÜTE

R HINTER 3 SITZREIHE***

Landratsamt Nauenmarkt L. d. OPL

Zulassungsbehörde

92318 Nauenmarkt L. d. OPL

26.11.2020

0603

BTX27059 X

2 1 110/3250 182

M1 AF 5304 1904

1970 - 1945 -

202 3000 3000

1580 1500

1580 1500

70 2375 71

2500 750

215/65 R16C 106/104T

215/65 R16C 106/104T

Wiss

01*2001/116*0220*61

29.06.2020 A GG408604

KOMBI

VOLKSWAGEN-VW

Fz z Pers. bef. b. 8 Spl

Mehrzweckfahrzeug

7152007*2018/1832DG

EURO6 WLTP DG P/CJ, M, N11

Diesel

0002 36DG 1958

F, 1/6 2+100 U, 7/2 8 2+75 B, ANHÄNGEBETRIEB TECHN. ZULGES.



MASSE D. ZUGKOMBINATION: 5200KG BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK

ESP M. SPEZ. FAHRDYN. STABIL. SYST. F. ANH. BETR. F. TEMP. 100 KM/H

GEM. 3. AEND. VO. Z. 8. AUSN. VO. Z. STVO*HÖHE BIS 2298*MM AHK LT. EG

TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.11.2020*MLADESCHUTZGÜTE


R HINTER 3 SITZREIHE***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)