



Peugeot 208 Allure Pack

EZ 05/2023 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 37.680km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 208 Allure Pack [DE - LimS5 1.2 PureTech 100 EU6d, Allure Pack, 2020 - 2023]		
Kategorie Limousine	FIN VR3UPHNEKN5895750	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 37.680km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 25.313km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 118g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer,
Riss/Bruch



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	150	Heckklappe	170 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, links
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe geräuschkämmend
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter vorn	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckschürze, schwarz glänzend
• Heckspoiler schwarz glänzend	• Innenausstattung: Ziernähte farbig
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kartentasche an Vordersitze	• Kindersicherung elektrisch
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kühlergrill verchromt	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Mittelarmlehne vorn
• Mobile Online Dienste Mirror Screen	• Motor 1,2 Ltr. - 74 kW PureTech
• Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT7C)	• Otto-Partikelfilter (GPF)
• Parkbremse elektrisch	• Pyrotechnischer Gurtstraffer
• Radioempfang digital	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer Eco-LED	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Schnittstelle
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	




Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB+ mit Farbdisplay und Connect-Box	• Metallic-Lackierung
• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)	• Radioempfang digital
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reserveradhalterung Mulde
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Nicht vorhanden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)